


Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa **Politechnika Warszawska**

Wprowadzenie do PTC Creo

mgr inż. Grzegorz Kamiński

30 września 2024

Głębokość otworów



- * Blind poprzez wartość,
- Symmetric równomiernie w dwie strony,
- * To Next do następnej powierzchni,
- * Through All przez cały model
- * Through Until do następnej powierzchni, przez którą przechodzi,
- * To Selected do wskazanej płaszczyzny, krawędzi, punktu,
- * Side 1/Side 2 niezależnie w dwie strony.

Otwory liniowe

Wymaga podania:

- * płaszczyzny bazowej,
 - referencji do odmierzenia położenia.




Otwory współosiowe

Wym<mark>ag</mark>a poda<mark>nia</mark>:

* płaszc<mark>zy</mark>zny bazowej,


osi.



Otwory promieniowe i średnicowe (1)

Wymaga podania:


- płaszczyzny bazowej walcowej,
- płaszczyzny położenia kątowego,
- * płaszczyzny odsunięcia.



Otwory promieniowe i średnicowe (2)

Wymaga podania:

- płaszczyzny bazowej płaskiej,
- osi definiującej średnicę podziałową,
- * płaszczyzny przesunięcia kątowego.



Profil otworu

- Można tworzyć:














- otwory gwintowane,
 - otwory przelotowe pod
- podebrania pod teb śruby.




Powłoki

Drążenie obiektu:

- * wskazanie powierzchni do usunięcia,
- * definicja kierunku i wielkości grubości.

Pochylenia


- Wymaga podania:
 - * pochylanych powierzchni,
 - * krawędzi pochylenia (ang. draft hidges),
 - kierunku pochylenia,
 - * kąta pochylenia.



Pochylenia (2)

Metody tworzenia pochyleń:


- podział modelu (ang. Split by Split Object),
 - k<mark>ra</mark>wędzi p<mark>oc</mark>hylenia <mark>(a</mark>ng. Spl<mark>it b</mark>y Draft Hinge).



Pochylenia (3)

Kontrola podziału:

- dwa niezależne kąty pochylenia (ang. Draft sides independently),
- * kąt pochylenia i kąt przeciwny (ang. Draft sides dependently),
- * pochylenie tylko wybranego fragmentu (ang. Draft first/second side only),




Tworzenie zaokrągleń

Z<mark>ao</mark>krąglen<mark>ia</mark> można stworzyć wskazując krawędzie lub kombinacje krawędzi.

Krawędzie styczne są automatycznie dodawane.


Tworzenie zaokrągleń (2)




Tworzenie zaokrągleń (3)

Zaokrą<mark>gl</mark>enia pe<mark>łne</mark>:

- * wybór d<mark>w</mark>óch kra<mark>wę</mark>dzi,
 - * nie steruje się promi<mark>en</mark>iem zaokrąglenia.



Tworzenie zaokrągleń (4)



Tworzenie fazowań i ścięć





































Tworzenie fazowań i ścięć (2)



Tworzenie fazowań i ścięć (3)



Dziękuję za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl