

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa **Politechnika Warszawska**

Wprowadzenie do PTC Creo


mgr inż. Grzegorz Kamiński

30 września 2024

Znaczenie rysunku płaskiego


Cechy:

- zawiera informacje o rzutach, wymiarach przedmiotu lub złożenia,
 - * element końcowy projektu,
- * asocjatywność,
- niezbędna wiedza o normach rysunku technicznego.





Tworzenie nowego rysunku

- * File > New > Drawing,
 - * różne tryby tworzenia rysunku,
- * autorska formatka rysunkowa.



Tworzenie i orientowanie widoków ogólnych






Praca z arkuszami rysunku

- * zmiana globalnej skali rysunku,
- * zmiana wielkości arkusza,
- * dodanie nowego arkusza,
- * zarząd<mark>za</mark>nie arkuszami,
- * <mark>za</mark>rządza<mark>nie</mark> podpiętymi mod<mark>el</mark>ami.





Dodawanie modeli rysunkowych

- * <mark>dodawanie</mark> i usuw<mark>ani</mark>e modeli,
- dodawanie i usuwanie reprezentacji.



Del Model

Remove Rep

Set/Add Rep Replace Model Disp


Done/Return

Rzutowanie

Widok ogólny decyduje o skali i orientacji kolejnych rzutów.

- * polecenie Projection na wstążce,
- * polecenie Projection View z rozwijanego menu.











Przekroje

 * wykorzystanie zdefiniowanego przekroju,

* definicja nowego przekroj<mark>u.</mark>






Półwidok-półprzekroje


- definicja płaszczyzny podziału (References),
- definicja strony przekrojowej (Boundary).






Wyrwania


- * definicja "kotwicy" (References),
- * definicja obszaru wyrwania (Boundary).





Opcje przekrojów






Zbliżenia


Polecenie Detail View:

- * definicja "kotwicy" (References),
- * definicja obszaru wyrwania (Boundary),
- * <mark>m</mark>ożna z<mark>mie</mark>nić ska<mark>lę,</mark>
- * nazwę zbliżenia.



Widoki pomocnicze

Polecenie Auxiliary View tworzy rzut równoległy do wskazanej płaszczyzny.




Kłady

Polecenie Revolved View:


- * definicja miejsca kładu (wybór przekroju),
- * definicja miejsca umieszczenia kładu.

Polecenie Revolved view nie pokazuje gwintów.



Widoki cząstkowe


- * definicja "kotwicy" (Reference point on geometry),
- * <mark>definicja ob</mark>szaru w<mark>yr</mark>wania (<mark>Sp</mark>lite Boundary).






Półwidoki i półprzekroje

- * definicja płaszczyzny podziału (References),
- * definicja strony widocznej (Boundary).








Widoki urwane


- * definicja miejsc urwania (Break Line),
- definicja sposobu zaznaczenia urwania (Boundary).







Przekroje łamane

- definicja przekroju łamanego na modelu (Offset),
- 🏄 definicja osi załamania (Axis).









Dziękuję za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl