
센서 1개 시험 연결도 — 점퍼선 4개



순서: ① Nano 5V → 센서 VIN ② Nano GND → 센서 GND ③ Nano A4 → 센서 SDA ④ Nano A5 → 센서 SCL (센서 GPIO1, XSHUT은 연결하지 않음)

· 연결하기 전에 USB를 뽑아 둡니다. 선을 다 연결한 뒤에 USB를 꽂습니다.

· SDA와 SCL을 바꿔 꽂기 쉽습니다. 센서 핀 순서는 VIN, GND, SCL, SDA 입니다(GND 다음이 SCL).

· VIN은 Nano 위쪽의 "VIN" 핀이 아니라 "5V" 핀에 연결합니다(두 핀이 가깝게 있습니다).

· 판매 페이지에 센서 VIN 입력이 3.3V만 가능하다고 되어 있으면 5V 대신 Nano의 3V3 핀에 연결합니다.

· 연결한 뒤 I2C 스캐너 코드를 올리고 시리얼 모니터(9600)에서 0x29가 나오는지 확인합니다.