
Taster zum manuellen Einschalten
Schaltkontakt CNC Fräse
230V?
+5V
K?
PB4
PB12
PB13
P?
Light
GND
Note: Pin 5–7 are on upper right (USB on Top),
Pin 47–49 are on under left
GPIO
PB3 Input_Machine
PB4 Input_CNC
PB12 Output_Extraction
PB13 Output_Light
USB–Supply
Supply
GPIO_A
GPIO_B
GPIO_C
my_STM–Bluepill
U?
S?
InductiveSensor
+12L
GNDD
U?
Schuetz
Lüfterklappe
230V
K?
FINDER–40.52–Mirrored
Sheet: /
File: Steuerung_Absaugung.sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad 4.0.7
Id: 1/1