实验报告

姓名: 孙亦菲

学号: 2152085

一、实验名称

三维模型扫描与数据处理

二、实验目的

- 1. 了解三维模型数据的表示形式和存储格式;
- 2. 掌握手持式三维曲面扫描系统 Creaform Go Scan 3D 硬件和软件的使用方式;
- 3. 掌握常用几何编辑软件(比如 GeoMagic Studio)的操作方式,能够对原始三维扫描数据进行简单编辑。

三、实验设备

- 1. 硬件: Creaform Go Scan 3D 三维扫描仪;
- 2. 软件: Creaform Go Scan 3D 配套扫描软件;
- 3. 软件: Autodesk 3ds Max 2024 三维计算机图形软件。

四、实验内容

1.三维扫描仪数据采集流程


- 1. 启动 Creaform Go Scan 3D 配套扫描软件,点击"新会话"→"扫描",开始扫描
- 2. 手持三维扫描仪,缓慢移动,直至面部三维模型扫描完成。


注:扫描过程中,若前方红灯亮起,表明距离过近,若后方红灯亮起,表明距离过远,正常情况下,应当保持只有中间绿灯亮起;若前后两个红灯均亮起,则表明追踪失败,此时可以微调位置,试图重新追踪;若失败,则只能新建会话,重新扫描。



2.三维模型的后处理


1. 进入 Autodesk 3ds Max 2024 并导入原始 stl 文件。







可以发现,面部模型没有什么孔洞,但缺失了下巴的部分。因此对模型的处理主要为修补一个下巴。

3. 按键Fn+F4进入线框模式。







5. 进入边界(border)模式, 选中下巴轮廓边,右击菜单点击 cap。




6. 点击Cut按钮,能够切割这个封闭的面给它布线。



7. 多次布线以切割面,达到较为理想的效果。



8. 再次按键Fn+F4, 回到最终结果如下。



9. 导出stl文件,保存为2152085final.stl文件。