Hasenholz 10, 1735 Giffers, Switzerland F +41 (0)26 588 00 25 www.refast-swiss.com / contact@refast-swiss.com



E-2015-03-0003

Date:	24.03.2015
Product:	9 100 0001 F
Initiator:	Intern
Concern / failure location:	S. 169 / 171
Failure description:	Kippschaltungen – Formelfehler


Creator: A. Staub 28.03.2015

Checked: D. Falk 28.03.2015

Hasenholz 10, 1735 Giffers, Switzerland F +41 (0)26 588 00 25 www.refast-swiss.com / contact@refast-swiss.com




Betroffene Seiten und Formeln



Hasenholz 10, 1735 Giffers, Switzerland F +41 (0)26 588 00 25 www.refast-swiss.com / contact@refast-swiss.com






Hasenholz 10, 1735 Giffers, Switzerland F +41 (0)26 588 00 25 www.refast-swiss.com / contact@refast-swiss.com



Korrigierte Seite



Hasenholz 10, 1735 Giffers, Switzerland F +41 (0)26 588 00 25 www.refast-swiss.com / contact@refast-swiss.com



