## **REFAST GmbH**

Hasenholz 10, 1735 Giffers, Switzerland F +41 (0)26 588 00 25 www.refast-swiss.com / contact@refast-swiss.com



## E-2015-03-0002

Date:	28.03.2015
Product:	9 100 0001 F
Initiator:	Intern
Concern / failure location:	S. 161
Failure description:	Bildfehler – Mosfet Drain und Source vertauscht.

Creator: A. Staub 28.03.2015


## **REFAST GmbH**

Hasenholz 10, 1735 Giffers, Switzerland F +41 (0)26 588 00 25 www.refast-swiss.com / contact@refast-swiss.com



## S. 161 - Bildfehler

Fehler im Bild. Drain und Source sind vertauscht.



Korrektur:

