	RELATÓRIO D	E ATENDIMENTO	TÉCNIC	0 -	STOC	UE SC	LUCOE	S TEC	CNOLC	GICAS	SS/A				
Dados do Cliente						Dados da Ocorrência									
Cliente:	UNIVERSIDADE FE	0	Ocorrência: 1965 - Visita: 1												
Telefone:	91 32017382					Técnico: Jose Menezes Dantas									
Contato:							Modelo-Série: 4110 - YKH000540								
Endereço:	Augusto Correa, 1 Guama -Belem(PA)					Data Abertura: 24/05/2017 11:02:08									
•			- Data Vencimento: 24/05/2017 15:02:00												
Natureza do Contrato: MÃO DE OBRA TÉC+PEÇA+ SUPRIMENTO(CONTRA)						Data Prevista Solução: 25/05/2017 15:02:00									
	Nana						-								
Piano.	Ouro		Data Reagendamento:												
A O (! !			speção In			-									
A Série do equipamento corresponde a série informada no despacho do chamado? SIM															
	Existem danos no equipamento provocados por uso inadequado ou causa externa? Pedir ao cliente para descrever e/ou demonstrar defeito.														
Pedir ao cliente para descrever e/ou demonstrar defeito. Tipo de Atendimento: Presencial Verificar intra cetrutura de rede de legal															
Verificar se o cliente utiliza suprimentos genéricos. Verificar sintomas e/ou mensagens de erro. Verificar sintomas e/ou mensagens de erro. Verificar a configuração do Equipamento com o Cliente.															
Verificar sintomas e/ou mensagens de erro. Verificar a configuração do Equipamento com o Cliente. Dados da Visita															
				aos aa	visita										
Data da Visita	a: 24/05/2017 Ho	ra da Visita: 14:0	00:00	Causa	a Serviç	o Incom	pleto:	Necess	idade d	e Peça					
Data Fim Visi	ta: 24/05/2017 Ho	ra Fim Visita: 15:4	5:00	Situaç	ão Equ	ipament	to: Inop	erante							
Deslocamento	o 85 Mo	tivo não leitura do M	edidor:												
Código(s) Atividad						ade(s) Minuto(s))		
	1		Corretiv	etiva e Preventiva					105						
				•											
	Medidores Medidores														
44 PB	8150439 Houve Alteração dos Medidores? NÃO														
A3 PB	0	NÃO													
			Informaç	ões do	Atendir	mento									
Defeito Informado	o: Atolamento no transp	orte do registo.													
Defeito	Atolamento no transp	orte de registro													
Causa do Defeito	: Sensor e fiação do tra	ansporte de registro quebra	ados												
Solução Aplicada: Solicitação do sensor, fiação e embreagem.															
			Rela	ção de	e Peça	S									
Des	scrição Peça	Código	Sol.	Lib.	Troc.	Pend.	Canc.	MP	DOA	M.U.	Ori.	Dest.	Prior.		
SENSOR DE PRE-ALIM DO MSI		930W00211	1	0	0	1	0	0	0		0		N		
FIAÇÃO DO SENSOR DE REGISTRO		962K17830	1	0	0	1	0	0	0		0		N		
EN	MBREAGEM	005K06790	2	0	0	2	0	0	0		0		N		
			nspeção F	-inal do	Equipa	amento									
•	D Equipamento está Limpo? Não Se Aplica														
O Equipamento esta inicializado? Não Se Aplica															
O equipamento está com todas as bandejas funcionando? Não Se Aplica															
	está digitalizando por l	•	ais?							Não Se A					
O equipamento está digitalizando por meio do DADF? Não Se Aplica															
D equipamento está com qualidade de impressão boa? D equipamento está realizando impressão frente e verso? Não Se Aplica															
D equipamento está realizando impressões em A3 e A4? Não Se Aplica															
											•				
	D equipamento está comunicando via rede? Não Se Aplica legenda: Sol = Solicitação; Lib = Liberada; Troc =. Trocada; Pend. = Pendente; MP = Manter Pendente; Canc. = Cancelada; DOA = DOA ou não atingiu a vida útil;														
	Causa externa; Orig. = Orig											•			

Declaro que aceito os serviços aqui descritos e concordo com a condição final registrada acima.

Nome Cliente: RG: Assinatura Cliente: