		E ATENDIMENTO T	ECNIC	:0 -	STOC	UE SO	LUCOE								
Dados do Cliente							Dados da Ocorrência								
Cliente:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA					Ocorrência: 1965 - Visita: 2									
Telefone:	91 32017382					Técnico: Jose Menezes Dantas									
Contato:	Carios Alexandre Santos da Silva					Modelo-Série: 4110 - YKH000540									
Endereço: Augusto Correa, 1 Guama -Belem(PA)						Data Abertura: 24/05/2017 11:02:08									
Natureza do						- Data Vencimento: 24/05/2017 15:02:00									
Contrato: MÃO DE OBRA TÉC+PEÇA+ SUPRIMENTO(CONTRA)						Data Prevista Solução: 25/05/2017 15:02:00									
Plano:	Ouro	— D:	Data Reagendamento:												
	Outo	Insn	ecão In	icial d		pament		JII.O.							
A Série do e	guipamento correspo	onde a série informada						IM							
		rovocados por uso ina					3	IIVI							
Pedir ao cliente para descrever e/ou demonstrar defeito. Tipo de Atendimento									Presence	rial					
	•	erificar infra estrutura de rede do local.													
Verificar se o cliente utiliza suprimentos genéricos. Verificar sintomas e/ou mensagens de erro. Verificar sintomas e/ou mensagens de erro. Verificar a configuração do Equipamento com o Cliente.															
Dados da Visita															
Data da Visita: 31/05/2017 Hora da Visita: 08:15:00 Causa Serviço Incompleto: Necessidade de Peça															
Data Fim Visita: 31/05/2017 Hora Fim Visita: 10:00:00 Situação Equipamento: Inoperante															
	Deslocamento 75 Motivo não leitura do Medidor:														
Código(s) Ativida											Minuto(s)				
17 Troca de Peça						/Suprimento						105			
	+														
				Medido	res										
A4 PB	8150480					uve Alte	raçao do	s Medi	dores?		NÃO				
43 PB	0						raçao do				NÃO				
		İr	nformaç	ões do	Atendir	mento									
Defeito Informado	o: Atolamento no transpo	orte do registo.													
Defeito	efeito Atolamento no transporte de registro														
Causa do Defeito	o: Sensor de registro que	ebrado e fiação interrompida	١												
Solução Aplicada	a: Troca de peças solicita	adas e pedido um conector e	e fiação.												
			Rela	ıção de	e Peça	S									
Descrição Peça		Código	Sol.	Lib.	Troc.	Pend.	Canc.	MP	DOA	M.U.	Ori.	Dest.	Prior.		
SENSOR DE PRE-ALIM DO MSI		930W00211	1	1	1	0	0	0	0		0		N		
	ENSOR DE REGISTRO	962K17830	1	1	1	0	0	0	0		0		N		
EMBREAGEM		005K06790	2	2									N		
SUPORTE DO FIO DUPLEX		962K17844	1	0	0	1	0	0	0		0		N		
FIACAO/COI	NECTOR DO DUPLEX	962K19253	1	0	0	1	0	0	0		0		N		
		Ins	speção l	Final do	Equipa	amento									
O Equipamento	está Limpo?								1	Não Se	Aplica				
	esta inicializado?									Vão Se					
• •	está com todas as ban		_							Não Se	•				
•		meio do vidro de originais	s?							Não Se					
	está digitalizando por r									Não Se					
O equipamento está com qualidade de impressão boa? Não Se Aplica															
D equipamento está realizando impressão frente e verso? D equipamento está realizando impressões em A3 e A4? Não Se Aplica															
D equipamento está comunicando via rede? Não Se Aplica															
egenda: Sol = Solicitação; Lib = Liberada; Troc =. Trocada; Pend. = Pendente; MP = Manter Pendente; Canc. = Cancelada; DOA = DOA ou não atingiu a vida útil;															
м.U. = Mau uso/0	causa externa; Orig. = Orig	em; Dest. = Destino; Prior =	Prioridad	e											

Declaro que aceito os serviços aqui descritos e concordo com a condição final registrada acima. Nome Cliente: RG: Assinatura Cliente: