# 实验3报告

学号: 2016K8009908007

姓名: 薛峰

# 一、实验任务

### 实验目的:

编写一段汇编程序,运行在 ls132 的 SoC Lite 上,实现一个 24 小时进制的电子表。其功能如下:

- (1)电子表具有一个暂停/启动键以及时、分、秒设置键;
- (2)电子表复位后从 23 时 59 分 55 秒开始计时。按下暂停/启动键则进入设置模式,此时可以通过时、分、秒 的设置键修改时间。再次按下暂停/启动键则退出设置模式并从设置好的时间开始继续计时。并且时、分、秒设置 键在计时模式下无效;
  - (3) 每按一次时、分、秒设置键,对应的位置的值加1,按住不放则按照一定频率不停地加1直至按键松开;
  - (5) 按下矩阵键盘上非设置键,不影响电表的计时。

# 检验方法:

- (1) 仿真检查:每过一定的时间,数码管寄存器显示的时钟秒钟上加 1。在 testbench 里增加按钮开关的激励,以模拟电子表设置的功能;
  - (2) 上板检查: 需要准确看到每过 1s, 板上数码管秒钟加 1, 并且可以通过按键进行电子表设置。

# 二、实验设计

本次实验采用时钟中断和硬件中断的方式完成。

硬件方面:

需要将按键信号从 confreg 模块中取出,并传到 cpu 模块中的 interface 模块中。

软件方面:

用寄存器  $t0^{\circ}t5$  分别表示秒钟个位、秒钟十位、分钟个位、分钟十位、时钟个位、时钟十位;用寄存器 s0 表示电子表状态,0 为计时状态,1 为设置状态。

主要有以下几个函数:

(1) locate 函数: 主要工作为初始化,初始化 t0<sup>2</sup>t5 寄存器、s0 寄存器、cp0\_count 和 cp0\_compare 寄存器、cp0\_status 寄存器;

- (2) display\_time 函数:将当前时间写入 num\_data 中。需要注意的是,因为 num\_data 以 16 进制数展示,因此需要做进制转换;
  - (3) 中断入口函数:根据 IM 和 IP 域判断中断的类型,从而跳转到相应的中断处理函数;
- (4) int\_timer 函数: 时钟中断处理函数,将当前的时间加 1 秒,并显示出来。需要注意的是各个位置的进制。
- (5) set\_time 函数:硬件中断处理函数,用于处理模式转换按钮。对 IM[7]和 s0 取反,从而达到屏蔽/打开时钟中断、切换模式的效果。
- (6) set\_hour, set\_minute, set\_second 函数:硬件中断处理函数,分别用于处理设置时、分、秒按钮。需要注意的是如果当下状态不是状态,需要跳过,这样可以保证时、分、秒设置键在计时模式下无效。并且各个位置的进制也不尽相同。

# 三、实验过程

# (一) 实验流水账

时间	记录
11月2日	一、阅读讲义,并思考总体的实现流程。
14: 00~16: 30	二、修改硬件源码,为实现硬件中断做准备。
11月2日	一、写 start.s;
	二、写 testbench;
17: 50~22: 10	三、进行仿真验证,失败。
11月4日	一、根据仿真波形,并对照 test.s 进行 debug,最终波形正确;
13: 30~18: 10	二、上板运行通过。

# (二) 错误记录

## 1、错误1

#### (1) 错误现象

上板验证时发现设置时钟和分钟的时候,没按下一次设置时钟或设置分钟键,秒钟总会加1。

#### (2) 分析定位过程

进行仿真验证发现,按过设置按钮后,虽然 IM[7]是 0,并且寄存器 s0 (保存当前状态)指示的是设置状态,但是每当硬件中断到来时(假设此时 count 寄存器的值大于 compare 寄存器的值),总会进入到时钟中断处理函数中去。

#### (3) 错误原因

我之前以为硬件会保障只要 IM[7]为 0,IP[7]的值就不会为 1。因此我之前在中断处理函数的入口处,只是根据 cause 寄存器 IP 域的值来判断中断的类型。但是查看源码后发现,IP 的值只与 count 和 compare 寄存器有关,与 IM 无关。因此,如果此时如果 count 寄存器的值大于 compare 寄存器的值,IP[7]置 1,则会跳转到时钟中断处

理函数。因此在按下设置时、分、秒的按键的时候,会进入时钟中断,所以秒会加1。

#### (4) 修正效果

在中断入口处将 IP与 IM 按位与,即可屏蔽时钟中断。

## (5) 归纳总结

这个错误是我对硬件处理中断的流程不太清楚造成的。

## 2、错误2

## (1) 错误现象

在 testbench 中有对按键的赋值,但是并不产生硬件中断。

## (2) 分析定位过程

调出 confreg 模块里的 conf\_int\_n\_i 信号,发现这个信号并没有变化。于是判断是对 conf\_int\_n\_i 的赋值出现了问题。

# (3) 错误原因

之前 conf\_int\_n\_i 信号是由 btn\_key\_r 信号决定,即

但因为在 testbench 中无法 force btn key r, 于是改为 force btn key data。因此 conf\_int\_n\_i 信号没有变化。

### (4) 修正效果

将对 conf\_int\_n\_i 赋值的语句改为:

后, 仿真结果正确。

# 四、实验总结

本次实验主要通过汇编完成,虽然与其他实验关联不大,但是通过本次实验,我进一步熟悉了 MIPS 汇编;并且这次实验让我更加清楚了时钟中断的处理流程,修改了我之前对于 IM 和 IP 的误解。