

Bakım Kılavuzu

Çöp Sasörü Cleanmax 4 · Cleanmax 4

1. Genel

Çöp Sasörü Cleanmax 4 için önerilen bakım aralıkları aşağıdadır. Ağır çalışma koşullarında aralıklar kısaltılmalıdır. Yapılan her bakım, makinenin bakım kartına işlenmelidir.

2. Periyodik kontroller

Bağlantı cıvatalarının sıklığı, kayış gerginliği, rulman sıcaklığı ve sızdırmazlık elemanları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

3. Temizlik

Ürün temas yüzeyleri birikinti bırakılmadan temizlenmelidir. Basıncı su kullanılmamalı; kuru fırça ve basınçlı hava tercih edilmelidir.

4. Bakım aralıkları

Periyot	İşlem	Sorumlu
Günlük	Ürün temas yüzeylerinin gözle kontrolü, anormal ses ve titreşim	Operatör
Haftalık	Kayış gerginliği ve aşınma kontrolü	Bakım
Aylık	Rulman sıcaklığı ölçümü (≤ 73 °C)	Bakım
3 Ayda bir	Cıvata sıklık kontrolü, sızdırmazlık elemanları	Bakım
6 Ayda bir	Yağlama tablosuna göre gresleme	Bakım
Yıllık	Genel revizyon, aşınan parçaların SPL koduyla değişimi	Servis