3 常用几何曲线的构成与演变 42-21	2 人体尺寸数据 42 - 62
4 常用几何面的构成与演变 42 - 28	2.1 人体尺寸概念 42-62
5 常用几何体的构成与演变 42 - 30	2.1.1 人体尺寸数据的使用目的 42-62
6 造型形态构成的基本法则 42 - 32	2.1.2 人体尺寸数据来源 42-62
7 造型设计中的错视与矫正 42 - 34	2.2 成年男女人体的主要尺寸数据 42 - 62
đất 4 đất – An Sự Tôn El AA đư từ MU M. M.	2.3 采用人体数据百分位的建议与尺寸
第4章 机器产品的色彩设计	数值计算 42 - 70
1 色彩性质与要素 42 - 37	2.3.1 术语 42 - 70
2 色彩体系与表示方法 42-38	2.3.2 采用百分比的建议与尺寸数值
3 常用色彩术语 42-41	计算 42 ~ 70
4 产品色彩设计的指导性原则 42-41	3 人的肢体正常活动范围与空间选择 42-71
5 色彩配置的方法与效果 42 - 42	4 人体模板与操作姿势及空间设计 42-73
5.1 色相调和法 42 - 42	4. I 人体模板 ······················ 42 - 73
5.2 明度调和法 42-43	4.2 装配、维修的操作空间尺寸 42-75
5.3 纯度调和法 42-45	4.3 工作位置的平面高度与调节范围 42-76
6 色彩功能与应用 42 - 45	4.4 操作姿态下的有利工作区域与方
7 色彩的好恶 42 - 47	向42 – 77
8 主体色的数量与配置方式 42 - 47	4.5 以身高为基准的设备与用具空间
第5章 装饰设计和造型设计表现	尺寸的推算图表 42 - 80
	5 人的视野 42 - 82
1 线条装饰与方法 42 - 49	6 人的肢体用力限度 42 - 83
2 面板 (标牌) 设计与工艺选择 42-50	6.1 成人站姿操作的用力状态与范围 42-83
3 造型设计表现 … 42 - 53	6.2 成人坐姿操作的用力状态与范围 42-84
3.1 快速构思速写图 42 - 53	7 指示与操作装置的设计及选择 42-84
3.2 产品预想效果图 42 - 54	7.1 术语 42 - 84
3.3 产品实体模型 42 - 55	7.2 指示装置的形式与排列方式选择 42-85
3.4 计算机辅助三维立体造型 42-55	7.3 操作、调节装置形式、参数与安
3.5 快速自动成型 42 - 57	置空间的选择 42 - 89
第6章 机器造型的宜人性设计	第7章 工作环境设计
1 人机工程概述 42 ~ 59	1 工作环境的照明设计 42-93
1.1 术语与定义 42 - 59	1.1 术语 42 - 93
1.2 人机能力比较与选择 42-59	1.2 工作环境照明的一般要求与参数
1.2.1 术语 42 - 59	选择 42 - 93
1.2.2 人机能力比较 42 - 59	2 工作环境的小气候要求 42 - 98
1.3 人的感觉通道性质与选择 42-60	3 工作环境的安全防护设计 42-98
1.4 人机关系设计的指导原则 42-60	3.1 术语 42 - 98
1.4.1 术语 42-60	3.2 工作环境安全防护的一般要求与
1.4.2 人机关系设计的一般指导原	参数选择 42 - 99
则 42 – 60	参考文献 42 - 101