

Aurora X1 Pro

版本 2026.08-v2 | 合成评测文档，不代表真实商品规格

1 产品概览

Aurora X1 Pro 的关键识别信息如下。相似型号参数不得混用。

项目	本型号参数
型号与识别	6.72 英寸 LTPO OLED，机身识别码前缀 AXP-CN
供电规格	最大有线充电功率为 65 W，USB-C1 和 USB-C2 均支持快充
温度范围	允许充电环境温度为 5 至 38 摄氏度
兼容能力	支持 Wi-Fi 7，但 320 MHz 信道仅在 6 GHz 频段可用
日志与存储	移动设备运行日志最多保留 15 天，导出文件前缀为 AURORA_X1_PRO-LOG

2 初次设置与功能

1. 首次开机后长按电源键 2 秒，并使用星澜账号完成安全校验。
2. 完成首次设置后检查系统更新，再同步个人数据。
3. 专业影像模式要求剩余电量不低于 20%，并关闭超级省电。
4. 日常使用时每 25 分钟自动保存一次配置，切换模式前应等待保存图标消失。
5. 恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK102。

3 供电与兼容性

最大有线充电功率为 65 W，USB-C1 和 USB-C2 均支持快充。

允许充电环境温度为 5 至 38 摄氏度。

支持 Wi-Fi 7，但 320 MHz 信道仅在 6 GHz 频段可用。

移动设备运行日志最多保留 15 天，导出文件前缀为 AURORA_X1_PRO-LOG。

4 维护与数据

维护与数据操作应按下表执行，避免配置尚未写入时断电。

维护项目	执行要求
例行检查	建议每 45 天检查接口、通风位置和附件连接状态，并清除表面灰尘
备份与恢复	恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK102

5 故障诊断

现象	判断与处理
状态指示异常	出现 E19 且状态灯呈蓝红交替时，表示镜头防抖模块需要校准
配置写入提示	状态灯黄色长亮 3 秒表示本地配置写入尚未完成，此时不得断电
设备无响应	同时按住电源键和音量加键 15 秒可执行强制重启
连续启动失败	若连续 3 次启动失败，应断开外设并记录诊断编号 D211 后联系支持

6 保修与服务

潜望镜模组享受 24 个月有限保修，人为跌落造成的偏轴不在范围内。

送修时需同时提供设备序列号、购买凭证和最近一次日志包，服务受理代码为 SV501。

保修判定以检测记录为准，寄送前应移除个人账户、存储卡和可拆卸附件。

7 安全要求

安全警告：进行镜头校准时必须平放设备，禁止在移动交通工具内执行。

发现异味、异常发热、外壳变形或液体侵入时，应立即断电并停止继续测试。

如仍无法解决，请记录状态灯、错误码和操作步骤后联系人工支持。