PS155 X-Axis

ON — ——————————————————————— — OT1 (SOFT OT)

OFF

0.2 →|←   →|← 0.2

——— MECH. STOP

15 →|←   →|← 15

|←————————— 1550 —————————→|
(X-STROKE)

|←————————————— 1580 —————————————→|
(Ball Screw Effective Stroke)