

1. 업무개요

전북환경본부는 전북특별자치도 전주시 완산구에 위치하고 있으며, 환경부 >>>>>로부터 구(舊)▼▼▼▼▼▼ 청사를 관리 전환 받아, 0층에서 0층은 사무 공간, 지하0층은 업무용 비품과 장비 보관 및 전기실 등의 용도로 사용하고 있다.

그리고, ★★★★★처 ◁◁◁◁◁◁부(이하 “◁◁◁◁◁◁부”라 함)는 청사 전기 안전관리업무를 외부 전문기관에 위탁하여 운영하고 있다.

[표 1] 전북환경본부 청사 현황

구분	위치	이용대상부서
-----	0, 0층 전체	★★★★★처(0층), ◆◆◆◆◆처(0층)
-----	0층	★★★★★처
-----	0층	★★★★★처, ◆◆◆◆◆처
-----	0층	★★★★★처

또한, ★★★★★처 ○○○○○○부(이하 “○○○○○○부”라 함)는 %% 영농폐비닐 재활용시설을 ●●●●●●●● 컨소시엄¹⁾과 계약하여 위탁 운영하고 있다.

[표 2] %% 영농폐비닐 재활용시설 개요

구분	위치	시설규모 (부지면적/ 건물면적)	준공	비고
%%폐비닐 재활용시설	-----	000m ² / 000m ²	0000.00	처리용량 00,000톤

1) ●●●●●●●● 컨소시엄: ●●●●●●●●(00%), -----(00%), -----(00%), -----(00%)

2. 전북환경본부 청사 전기안전 개선 필요

가. 관련규정 및 판단기준

「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제3조(안전관리규정의 작성)에서 전기안전관리자²⁾는 점검 종류에 따른 측정 주기 및 시험 항목을 반영하여 안전관리규정을 작성하고 매년 점검 계획을 세워 점검을 실시하도록 하고 있으며, 시험 항목에는 전원품질분석 등의 항목이 포함되어 있다.

그리고, 같은 고시 제6조(점검에 관한 기록·보존)에서 전기안전관리자는 점검 결과 등을 기록한 서류를 전기설비 설치장소 또는 사업장마다 갖추도록 정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

전북환경본부에서 갖추고 있는 전기안전관리 규정의 일상·정기·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대하여 확인한 결과, 현행 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」에서 정하고 있는 점검 종류별 측정·시험 항목과 일치하지 않으므로 규정의 현행화가 필요하며, 0000년의 경우 점검계획서는 작성되었으나, 실제 점검은 계획서와 다르게 실시된 것을 확인하였다.

[표 3] 전북환경본부 전기안전점검 계획 및 실시 현황

구분 (‘00년)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계획서			--			--			--			--
실제		--			--		--				--	

2) 전기안전관리법 제22조 6항 등에 따른 전기안전관리자이며 해당 고시에 따라 전기안전관리자의 세부 직무를 수행함

[표 4] 전북환경본부 전기안전점검 비치 규정 및 현행 규정(점검 종류별 측정 및 시험 항목)

전북환경본부 비치 규정	전기안전관리자의 직무에 관한 고시 현재 규정
<생략>	<생략>

또한, 0000년 전기안전점검 ●●점검 시 측정 및 시험항목에 해당하는 전원 품질분석 점검이 누락되어 있었다.

[그림 1] 전북환경본부 청사 전기안전관리 규정 및 전기 점검기록표

전기설비 점검기록표(연간)	전기설비 점검기록표(반기)
<생략>	<생략>

3. %% 폐비닐 재활용처리시설 안전 개선 필요

가. 관련규정 및 판단기준

산업안전보건법 제63조(도급인의 안전조치 및 보건조치) 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우에 자신의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위하여 안전 및 보건 시설의 설치 등 필요한 안전조치 및 보건조치를 하여야 한다고 되어 있다.

그리고, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제87조 산업안전보건기준에 관한 규칙 제87조에서 사업주는 기계의 원동기·회전축·기어·폴리·플라이휠·벨트 및 체인 등 근로자가 위험에 처할 우려가 있는 부위에 덮개·울·슬리브 및 건널다리 등을 설치하여야 한다고 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○부 %% 영농폐비닐 재활용시설을 확인한 결과, 원동기, 벨트 체인 등 위험에 처할 우려가 있는 설비 중 일부 장비의 덮개 등이 설치가 되어 있지 않거나 안전 덮개 부착의 보완 필요한 장비들이 있어, 해당 장비의 방호 조치 개선 등이 필요한 것으로 파악되었다.

[그림 2] %% 영농폐비닐 재활용 시설 안전 덮개 미설치 장비 현황

회전체 안전 덮개 필요 기구	회전체 안전 덮개 설치 미흡
<생략>	<생략>

4. 조치할 사항

전북환경본부장(★★★★★처장)은 전북환경본부 청사 전기안전관리 업무가 적정하게 수행되도록 관련 업무를 개선하시고, 폐비닐 재활용처리시설의 회전체 방호덮개 설치 등 안전 개선을 위한 조치를 하시기 바랍니다. 【시정(기타)】