

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2016-46~51
수 신	건축2처
제 목	건설현장 소화기, 전기분전반 등 관리 부적정(총 6건)

지 적 내 용

귀 처에 대한 2016년도 동절기 화재예방 특정감사를 시행한 결과 불임과 같은 미비사항이 발생되어 현지조치(시정) 통보

조치할 사항

즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등)조치 하여 동절기 화재에 대한 대비태세에 만전을 기하여 주시기 바라며, 피해사례가 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.

불임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 2016년 12월 22일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

2016년 11월 23일

감 사 반 장 김 상 일 (인)

직인 생략

요구번호	2016-46	
지적사항	(PKG#2) 제2합동청사 전기분전반은 상시 시건장치가 되어 있어야 하나 시건장치가 없으며, 관리책임자를 커버에 기재하도록 되어 있으나 미기재	
조치사항	전기분전반에는 시건장치를 하고, 관리책임자를 커버에 기재할 것	
요구번호	2016-47	
지적사항	(PKG#2) 제2합동청사 소화기의 정격압력유지상태 및 사 용성 확인을 위한 매월 정기점검표 관리가 되지 않고 있으며, 정기점 검표 미부착된 소화기도 있음	
조치사항	현장내 비치된 소화기의 정기점검 관리를 철저히 하여 화재시 초기 진압조치가 가능하도록 관리할 것	
요구번호	2016-48	
지적사항	(PKG#2) 제2합동청사 지붕 옥상층의 용접산소, LPG가스 통은 작업종료후 위험물저장소에 별도 관리하여야 함에도 현장내 관리가 되지 않고 있음	
조치사항	용접산소, LPG가스통은 화재폭발 위험이 있는 물질이므로 현장안전관 리책임자의 관리하에 위험물저장소 에 안전하게 관리하고, 위험물의 반 입반출을 엄격히 관리하여야 함	

요구번호	2016-49	
지적사항	(PKG#6) 차량정비고C 전기분전반은 상시 시건장치가 되어 있어야 하나 시건장치가 없으며, 관리책임자를 커버에 기재하도록 되어 있으나 미기재	
조치사항	전기분전반에는 시건장치를 하고, 관리책임자를 커버에 기재할 것	
요구번호	2016-50	
지적사항	(PKG#4) 제2건축작업장 (PKG#6) 노선버스관리소 소화기의 정격압력유지상태 및 사용성 확인을 위한 매월 정기점검표 관리가 되지 않고 있으며, 정기점검표 미부착된 소화기도 있음	
조치사항	현장내 비치된 소화기의 정기점검 관리를 철저히 하여 화재시 초기 진압조치가 가능하도록 관리할 것	
요구번호	2016-51	
지적사항	(PKG#6) 노선버스관리소(외부) 지붕 옥상층의 용접산소, LPG가스 통은 작업종료후 위험물저장소에 별도 관리하여야 함에도 현장내 관리가 되지 않고 있음	
조치사항	용접산소, LPG가스통은 화재폭발 위험이 있는 물질이므로 현장안전관리책임자의 관리하에 위험물저장소에 안전하게 관리하고, 위험물의 반입반출을 엄격히 관리하여야 함	