

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2016-42~44
수 신	터미널시설처
제 목	터미널 지하 폐기물 집하장 스프링클러 설치 누락 등 (총 3건)

지 적 내 용

귀 처에 대한 2016년도 동절기 화재예방 특정감사를 시행한 결과 불임과 같은 미비사항이 발견되었으며, 화재가 발생할 경우 효과적인 대응이 어려울 것으로 판단되어 현지조치(시정) 통보

조치할 사항

즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등)조치 하여 동절기 화재에 대한 대비태세에 만전을 기하여 주시기 바라며, 피해사례가 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.

붙임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 2016년 12월 22일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

2016년 11월 23일

감사반장 김 상 일 (인)

직인 생략

요구번호	2016-42	
지적사항	터미널 지하1층 동편 폐기물 집하장의 재활용 폐기물 적치장소는 화재발생 가능성이 높은 곳이나, 상부 천정에 경사면 구간은 스프링클러가 미설치되어 있고 인근 스프링클러의 살수반경도 벗어나 있음	
조치사항	천정 경사면 하부에 스프링클러를 추가 설치하여 초기화재의 진압이 가능하도록 관리할 것	
요구번호	2016-43	
지적사항	터미널 지하1층 동편 폐기물 집하장 입구에 비닐포장재를 반출전 임시 적치하고 있으나, 실외기에 근접하여 실외기 냉각 통풍을 차단 및 실외기 화재시 비닐포장재로 옮겨 불을 위험성이 있음	
조치사항	실외기 주변에 일정거리는 이격하여 바리케이트를 설치하여 실외기 통풍확보 및 화재시 가연물에 인화 위험성이 없도록 관리할 것	
요구번호	2016-44	
지적사항	용접작업시 화재발생에 대비하여 비치한 소화기가 이동식 운반대에 묶여 있어 유사시 시간지체로 화재 진압이 늦어질수 있음	
조치사항	화재발생시 초기에 진압을 위해 소화기를 쉽게 분리해서 사용할 수 있도록 관리하여야 함	