

한국전력공사 상임감사위원

시정·주의 요구, 통보

제 목 : [4] 사옥 내 안전 저해요소 관리 부적정

관 계 부 서 : ■※□

조 치 부 서 : 광주전남본부, ■※□

내 용

1. 업무 개요

■※□는 사옥 내 안전 저해 요소를 지속적으로 관리·점검하고 있고, 배전자동화시스템(Distribution Automation System, 이하 “DAS”라 한다)의 최적 운전을 위해 관련 설비의 관리 및 DAS 배터리²⁵⁾의 교체를 시행하고 있다.

[그림 1] DAS 배터리 현장 설치 사진

DAS 설치 현장	현장기기 내부
익명화	익명화

25) DAS 배터리 : 현장기기의 통신 및 제어설비에서 연속 전원을 공급하는 무정전 전원장치(UPS)

2. 관계 규정 및 판단기준

「안전보건경영지침」 제4장에 따르면 사업소는 적용 및 관리 가능한 범위 내에서 안전보건에 영향을 미칠 수 있는 위험요소에 대한 사전파악 및 평가실시로 관리기준을 결정하고 지속적으로 개선하여 위험수준을 감소하여야 한다.

한편 「DAS유지보수업무처리절차서」 제28조에 따르면 불용 DAS 배터리는 본부 자재담당부서(자재센터)로 입고하고 본부 자재담당부서에서는 일괄 매각 또는 폐기하도록 되어있다.

그리고 해당 배터리의 물질안전보건자료(MSDS)²⁶⁾에 따르면 내부 물질 중 약 83% ~ 96%가 납과 황산으로 구성되어 있어 인체와 접촉할 경우 피부의 심한 화상 및 호흡기 등에 영구적 손상을 초래하므로 물리적으로 손상되지 않도록 취급하고 수분·점화원 및 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 서늘하고 건조한 곳에 보관하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ■※□ 감사기간 중 사옥 내 안전 저해요소 관리 실태를 점검한 결과, 아래 [그림 2]와 같이 다량의 불용 DAS 배터리²⁷⁾(48개)가 사옥 내 그늘막이 없는 뜨거운 야외흡연장 지면에 방치되어 있어 고열로 인한 폭발, 화재 등 안전 사고 발생 우려가 있었다.

26) 화학물질의 위험성, 취급 주의사항, 응급조치 요령 등을 담은 작업자 안전관리 문서

27) 해당 배터리의 전압을 측정한 결과, 약 8V로 완전히 방전되지 않고 전기가 남아있는 것을 확인함

[그림 2] 불용 DAS 현장기기 배터리 방치실태



불용 DAS 배터리가 부적정하게 방치된 사유를 확인한 결과, ■※□ DAS 담당자 ㉠㉡(§§§)은 2025. 4. 7. 배전운영실에 DAS 현장기기 자체점검 및 교체를 지시하면서 불용 DAS 배터리의 올바른 보관방법에 대한 안내를 누락하였고,

이후 ■※□ ○○○○ ♥♥♥♥(◆◆◆) 또한 배전운영실 직원들에게 교체된 불용 DAS 배터리를 보관방법에 대한 고려 없이 야외에 보관하라고 지시하는 등 불용 DAS 배터리 관리업무가 미흡하였음을 확인하였다.

조치할 사항

광주전남본부장은

불용 DAS 배터리를 부적정하게 관리한 업무담당자들에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

* * 지사장은

- ① 사옥 내 안전관리를 위해 물질안전보건자료 대상 물질이 관련 법령과 기준에 의거하여 안전하게 보관 · 관리되도록 정비하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기

바랍니다. (통보)

[관련자]

광주전남본부 ※ 전력공급팀

배전활선원

♥♥♥ (주의)

광주전남본부 ※ 전력공급팀

배전원

 (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	시 정 1 통 보 1	-	주 의 2	 ※ 	광주전남본부  ※ 