

우 수 업 무 사 례 13

관련부서

☐ ☒ 지사

관련자

○○○

☐ 제 목 : 방유제 내부 유분센서 설치(경광등 포함)

1. 개 요

- 유분이 함유된 우수가 관로를 통해 ☐ ☒ 바다로 들어가면 해양오염 사고 발생이 우려됨에 따라, 유분센서 및 경광등을 설치필요

2. 현행 문제점

- 현재 호우시 유분 여부 확인 후 밸브를 개폐
- 탱크지역 호우발생시 누유식별이 육안으로 어려움
- 유분이 함유된 우수가 관로를 통해 ☐ ☒ 바다로 들어가면 해양오염사고 발생이 우려됨

3. 개선 내용

- 함유수는 방유제 내측 하단부에 설치된 콘크리트 측구를 통해 Sump Pit로 집수한 후 유분이 함유되어 있는지를 유분센서 및 확인용 경광등을 설치하여 누유시 선제적으로 대처 가능

4. 기대효과

- 탱크 누유 시 위험요인(해양오염, 화재예방 등)을 사전에 차단
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제232조(폭발 또는 화재 등의 예방) 2항에 의거, 폭발위험장소 2종에 해당되는 방유제 내에 가스검지 및 경보성능을 갖춘 장치를 설치