

우 수 업 무 사 례 8

관련부서

□▼지사

관련자

○○○

□ 제 목 : 산지관측공 접근성 향상 시스템 구축

1. 개 요

지하공동의 수리안정성 확보를 위한 점검구인 산지관측공은 □▼지사가 보유한 수량이 많고, 범위도 넓게 분포되어 운영중이며 또한 지역 특성상 울창한 수림의 영향으로 담당직원 외에는 위치확인 및 접근성이 지연되어 관측공 위치 확인 System을 구축하여 접근성 향상과 수리관리 운영인력 효율성을 확보하기 위함

2. 현행 문제점

- 타 지사와 달리 관측공 수량(126개)이 많고, 범위도 넓게 분포되고 또한 국립공원 특성상 주변이 울창한 수림으로 형성됨
- 지하수 측정이 자동화로 운영중이나, 위치 특성상 울창한 수목 혹은 습기의 영향으로 통신불량 및 고장이 빈번하게 발생함에 따라 담당자가 직접 현장에서 수위를 측정함
- 인력 부족으로 인한 2인 점검이 불가하고 담당자 부재시 업무 대행자를 통한 정확한 위치 파악이 곤란함

3. 개선 내용

- 관측공 위치확인 시스템 단계적 구축 (3차기지 15개소 24공)
현 수리 담당자가 등산용 어플(램블러)를 활용하여 관측공별 이동경로를 Data화 한후 Data를 공유하고 이용자는 램블러 앱상에서 따라가기 클릭으로 사용

4. 기대효과

- 관측공 위치 확인 System을 구축함으로써 담당자 부재시에도 관측공의 정확한 위치파악이 용이하므로 수리관리 운영인력 효율성 확보가능