

위험성평가 업무 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	


지 적 요 지

- ❖ 위험성평가 시에는 작업의 위험도를 평가하여 안전조치를 시행하여야 하지만, 작업 오더에 위험성평가 서류가 미첨부되거나 위험작업에 대한 위험성평가가 누락되는 등 위험성평가 업무를 미흡하게 수행함.

지 적 내 용

- ◇부는 전기/소방/통신설비 등 사옥설비의 유지관리업무 주관하는 부서이다.
- 우리 회사 안전보건 절차서 「위험성평가」(안전보건-+++++) 7.4항에 따라 작업 주관 부서장은 위험성평가를 실행하도록 규정하고 있으며 상세내용은 다음과 같다.

[표1] 위험성평가 실행 절차



- 1단계에서 평가대상 설비·공정 및 작업 선정한 후 ‘안전보건상 위험정보’를 작성하고, 2단계에서 1단계에서 작성된 위험정보를 통해 유해·위험요인을 파악하여야 한다.
- 우리 회사 「안전계약특수조건」 제6조에 따라 계약상대자는 유해·위험정보를 활용하여 산업안전보건법령에 따른 위험성평가를 시행 후 그 결과를 감독부서에게 제출하여야 하며, 작업 전 안전사고를 예방하기 위한 안전대책을 수립한 후 작업에 임하여야 한다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나, 방사선보건원에서 감사 대상 기간(20--. 3. **.~20**. 2. **.)에 종료된 간이
공사에 대한 위험성평가 시행 여부를 점검한 결과,
- '☐센터 구축 통신공사'의 경우,
 - 우리회사 ERP에 등록관리되지 않아 위험성평가 여부를 확인할 수 없었고,
 - 위험성평가서 최신양식을 사용하지 않았으며, 시저형 고소작업대를 사용하는
작업이 수행되는데도 이에 대한 위험성평가가 누락되어 이에 대한 재발방지
조치가 필요하다.
 - '00공사'의 경우,
 - 고소작업 및 분진·비산작업이 수행되는데도 위험성평가서에 반영되지 않아
작업자가 안전대를 미착용하거나 방진마스크 미착용 등 고소작업 및 비산작업에
대한 작업자의 안전조치가 미흡한 상태에서 작업에 수행된 것으로 확인되어
이에 대한 재방방지 조치가 필요하다.

조 치 할 사 항

방사선보건원장은 사다리 및 시저형 고소작업, 분진·비산 작업이 수반되는 시설공사를
수행함에 있어 해당 위험성평가가 누락되어 현장 안전조치가 미흡한 상태에서 작업이
수행되지 않도록 재발방지 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◇부
관련부서	