

1. 업무개요

0000년 공단 직제 개편에 따라 수처리시설 기술진단 업무가 수도권서부환경본부에서 수도권동부환경본부로 이관(0000. 0.)되었고, ----(-----, -----) 업무의 경우 기후대기본부에서 0개 환경본부 ●●●●●부로 이관(0000. 00.)되었다.

따라서, 현재 수도권동부환경본부(●●●●●부, 이하 “●●●●●부”라 한다)에서는 공공하수도, 공공환경시설 등에 대한 기술진단¹⁾ 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 기술진단 관련 수행 근거

구분	대상시설	진단시기(주기)	수행 근거
수처리 진단	· 공공하수처리시설(50m³/일 이상) · 간이공공하수처리시설(50m³/일 이상) · 분뇨처리시설 · 중계펌프장, 빗물펌프장	사용개시 공고일로부터 5년마다	「하수도법」 제20조, 「하수도법 시행규칙」 제14조제1항
	· 하수관로(합류식, 오수, 우수) · 하수저류시설	시설 준공일로부터 5년마다	
	· 공공하수도관리청이 필요하다고 인정하는 공공하수도	-	
	· 가축분뇨공공처리시설	사용개시 공고일로부터 5년마다	「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제25조 제7항
	· 공공폐수처리시설	5년마다	「물환경보전법」 제50조의2
악취 진단	· 악취배출시설 (공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 가축분뇨 공공처리시설, 공공폐수처리시설, 음식물류 폐 기물처리시설, 그 밖에 지방자치단체의 장이 기술진단을 실시할 필요가 있다고 인정하는 시설)	5년마다	「악취방지법」 제16조의2, 「악취방지법 시행규칙」 제13조의2

1) 「하수도법」, 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」, 「물환경보전법」 및 「악취방지법」에 따른 기술진단

[표 2] 수도권동부환경본부 조직개편 현황

<생략>

2. 관련규정 및 판단기준

「공공기관의 안전관리에 관한 지침(0000. 0. 00., ----)」 제14조 제3항에 따라 공공기관은 근로자가 2인 1조로 근무하여야하는 위험 작업과 해당 작업에 대한 근속기간이 6개월 미만인 근로자가 단독으로 수행할 수 없는 작업에 대한 기준을 마련하여 운영하도록 되어 있다. 이에 본사 !!!!!(!!!!부, 이하 “!!!!부”라 한다)에서는 0000년 공단사업의 안전관리를 위하여 2인1조 위험업무 유형별 기준²⁾을 설정한 후 각 부서의 의견을 반영하여 위험업무 목록을 업무포털³⁾에 게시하였으며, 근속기간 0개월 미만인 직원은 모든 작업에 대해 단독 수행을 금지하고 있다.

그리고, 「산업안전보건법」 제36조에 따라 공단 사업 추진과정에서 발생할 수 있는 유해·위험 요인에 대한 파악 및 위험성에 대한 평가와 근로자에 대한 위험 및 건강장해를 방지하기 위해 매년 !!!!!부 주도의 위험성평가를 시행하고 있으며, 「사업장 위험성평가에 관한지침(고용노동부)」 제15조에 따라 산업재해 등이 발생한 경우 해당 유해·위험요인에 대한 수시 위험성평가를 실시하고 있다.

따라서, 공단에서는 사업수행 과정에서 발생할 수 있는 안전관리를 위해 노

2) ①밀폐, ②화재·폭발, ③고소, ④감전, ⑤유해·위험물질, ⑥설비·기계, ⑦방사선, ⑧기타(굴착, 발파, 붕괴 등)

3) 업무포털 - 업무게시판 - 직속 - 안전 - 자료실 - ‘2인1조 위험업무 목록, 안전보건관리통합대장’

력해야하며, 직제개편 등으로 인해 업무가 조정되거나 조직이 변경되는 경우 또는 산업재해 등이 발생한 경우 이를 반영하여 2인1조 위험업무 목록을 지속적으로 현행화하여 관리하여야 한다.

또한, 「산업안전보건법」에 따라 위험성평가를 시행하는 경우 각 부서에서는 2인1조 위험업무 목록 등을 참고하여 작성하고, 산업재해 등이 발생한 업무의 경우 관련 내용에 해당 위험을 포함하여 위험성평가를 실시하는 것이 적절하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

수도권동부환경본부(舊.수도권서부환경본부 ●●●●부)에서는 0000년 !!!!!부의 2인1조 위험업무 조사 과정에서 위험업무에 해당되는 작업이 없는 것으로 최종 제출⁴⁾하였다.

이후 0000년 0월 00일 경기도 ○○시 LCD공공폐수처리시설 기술진단 과정에서 ----- 등 산업재해⁵⁾가 발생하였고, 수시 위험성평가를 통해 전력 품질분석기 측정 시 단독작업 수행 금지(운영자 입회, 2인1조 작업 진행) 및 안전 교육 등을 시행하는 것으로 계획⁶⁾하였다.

산업재해 발생 이후 ●●●●부에서는 2인1조 작업 시행, 안전교육, 전문교육(수배전설비운영) 등을 실시하였으며, 본부 자체 안전보건 관리계획⁷⁾ 수립 시에는 ‘환경기초시설 전기분야 기술진단’ 업무를 2인1조 위험업무에 포함하여 관리하고 있다.

4) “2인1조 위험업무 검토의견 제출(수도권서부 ○○처)”, ◇◇◇◇◇부-0000(0000. 00. 00.)

5) 특고압 선로와 전력품질분석기 집게 접속 부위에 폭음 및 화염이 발생--- --- ----- --- - --- ---

6) “사고조사보고서, 수시위험성평가 등 제출”(●●●●부-0000, 0000. 0. 00.)

7) “0000년도 수도권동부환경본부 안전보건 관리계획 보고”, ○○○부-000(0000. 0. 00.)

0000년 본부별 위험성평가 결과보고서에 따르면 ●●●●부 업무 중 ‘전기 설비 점검 및 측정작업(충전부 접촉에 의한 감전)’의 경우 안전보건조치 상황 등을 감안하여 위험성을 0등급(미미한 위험8))으로 평가하였다.

[표 3] 전기설비 점검 및 측정작업 위험성 평가

유해위험요인		현재의 안전보건조치	현재의 위험성		
위험분류	위험상황		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성
감전 (안전전압 초과)	충전부 접촉에 의한 감전	① 안전보호구(절연장갑 등) 착용 ② 작업공간(이격거리) 확보 ③ 흐린날(비, 번개 등) 작업 중단 ④ 비접촉식 전력품질분석장비 도입	0	0	0

그러나, ‘전기설비 점검 및 측정작업(충전부 접촉에 의한 감전)’ 작업은 ‘수시 위험성평가’ 및 ‘본부 안전보건 관리계획’에 따라 2인1조 작업에 해당됨에도 위험성평가 결과보고서에 관련 내용을 기재하지 않았고, 0000년 0월 비접촉식 전력품질분석기(0대) 도입 이후에 접촉식 전력품질분석기를 병행하여 운영하고 있음에도 비접촉식 전력품질분석기 도입으로 인해 관련 위험이 해소된 것으로 기재하였다.

또한, 2인1조 위험작업 목록의 경우 !!!!!부의 ‘업무포털 게시자료(0000년도 안전보건관리 통합대장)’와 0000년 수도권동부환경본부에서 수립한 ‘안전보건 관리계획’을 비교한 결과 악취진단 업무에 대한 위험 목록이 안전보건관리계획(0000년)에 누락되어 있어 보완이 필요한 것으로 확인되었다.

8) 안전정보 및 주기적인 표준작업 안전교육의 제공이 필요한 위험(위험작업을 수용함)

[표 4] 2인1조 위험작업 목록 비교

연번	작업명	위험작업 현황(O / X)		비고
		업무포털 (0000년)	안전보건관리계획 (0000년)	
1	-----	O	O	
2	-----	O	O	
3	-----	O	O	
4	-----	O	O	
5	-----	O	O	
6	-----	O	O	
7	-----	O	O	
8	-----	O	O	
9	-----	O	O	
10	-----	O	O	
11	-----	O	O	
12	-----	O	O	
13	-----	O	O	
14	-----	O	O	
15	-----	O	X	제외('00년~)
15	-----	O	X	○○본부 (○○처)
16	-----	O	X	
17	-----	O	X	

4. 조치할 사항

수도권동부환경본부장(▣▣▣▣▣▣장)은 위험성평가 및 안전보건관리계획 수립 시 누락된 ‘전기설비 점검 및 측정작업’ 관련 안전보건조치 및 ‘악취진단 업무’에 대한 위험업무 목록이 반영될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. 【시정(기타)】