

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△

(행정상 권고)

제 목 선박(국립공원 ***호) 안전관리 개선 필요

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『선박관리규칙』 제26조(안전설비) 내지 제27조(안전수칙 등)에 의거 선박의 안전설비 기준을 준수하고 사용기관의 장, 선장·승무원 및 승선자 등은 안전수칙을 준수하여야 하며, 선박 안전설비 이상 유무를 수시로 확인하고 안전설비의 이상 유무 확인결과 교체나 수리가 필요한 설비는 신속하게 조치하도록 규정하고 있음

2. 현황 및 지적내용

- 국립공원 ***호 주요 제원 및 현황

선박명	총톤수(ton)	전장(m)	폭(m)	선체제질	주기관	보조기관	최대속력(kn)
국립공원 ***호	20	18.22	4.3	FRP	800HP *2기	45PS, 24kW	26shxm

- △△△는 국립공원 ***호 선박을 운영하면서 선박 안전수칙 및 관련법령을 준수하도록 노력하고 있으나, 선박안전 관련 전문기관(△△△△△△△△△△△)과 합동으로 현장점검한 결과 아래 사항에 대하여 개선 등의 조치가 필요한 것으로 확인됨

[선박 안전관련 사항]

- 해당 선박은 5월경 제2종 중간검사를 수행하였으며, 점검결과 특이사항은 없었음
- 해당 선박은 규모가 작아 기상악화시 전도위험이 높은 실정으로 안전성 확보를 위하여 무리한 운항 자제 필요

- 해당 선박은 건조될 당시 선수부위가 낮게 건조되어 파도와 너울에 취약하며 항해시 조타실 부근으로 파도가 많이 올라오는 관계로 상당한 주의 필요
선박 선령이 20년 가까이 되어 여러 조건을 종합적으로 검토하여 선수부위(현호)를 높게 하도록 리모델링 또는 신규 선박 도입시 설계에 반영
- 해당 선박은 2002년 건조되어 20년 가까이 운항하고 있음. 선박 유지관리비용, 안전성 등을 종합적으로 고려하여 본사 부서 협의를 통하여 신규 선박 도입 등 효율적인 관리 방안 마련 검토 필요

[기타 사항]

- 불법단속, 모니터링 등으로 유·무인도서의 갯바위에 선박의 접·이안이 많은 관계로 선박 승·하선 및 작업시 물기로 인한 미끄럼 사고 방지를 위하여 접지력이 강한 신발 등 선박 운항 직원의 안전장구 확보 필요

3. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

- 선박 운항직원의 안전장구를 확보하고, 향후 선박 운항 및 정비(또는 건조)시 지적사항을 반영하여 선박 운영·관리를 강화할 수 있는 방안 마련