



권고

제 목	△△△△ △△(△△△호) 선체도장 등 보완 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 12개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “△△”이라 한다)은 △△에서 운영하는 △△의 효율적인 운영 및 유지·관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 「△△관리규칙」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「△△관리규칙」 제26조(△△설비) 내지 제27조(△△수칙 등)에 따라 △△의 △△설비 기준을 준수하고 사용기관의 장, 선장·승무원 및 승선자 등은 △△수칙을 준수하여야 하며, △△ △△설비 이상 유무를 수시로 확인하고 △△설비의 이상 유무 확인 결과 교체나 수리가 필요한 설비는 신속하게 조치하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△△△는 무인도서 순찰 등 해상자연△△ 보호를 위해

다목적 순찰선(△△△△ △△△호)을 운영하고 있으며, △△ △△수칙 및 관련 법령 준수를 위해 최선의 노력을 기울이고 있다.

[표 1] △△△△ △△ △△△호 주요 제원 및 현황

△△명	총톤수(ton)	전장(m)	폭(m)	선체제질	주기관	보조기관	최대속력(kn)
△△△△ △△△△호	52	29.00	5.4	강+알루미늄	1925HP *27	**kW	30

금번 △△△△△△△△△△△△△△ 종합감사 시 △△△△ 관련 전문기관인 △△△△△△△△△△과 합동으로 공원 △△△호 △△설비에 대해 [표 2]와 같이 점검을 실시하였고 그 결과 [표 3]과 같은 개선 등의 조치가 필요한 것으로 확인되었다.

[표 2] △△ △△설비 점검 현황

[표 3] △△△△ △△△호 △△설비 개선 필요 사항

[△△ △△관련 사항]

- 해당 △△은 3월경 제2종 중간검사를 수행하였으며, 점검결과 특이사항은 없었음
- △△△△ △△△호에 대한 △△ 전문기관인 해양교통△△△△과 합동 점검한 결과
 - 해당 △△은 재질이 FRP가 아닌 강선으로 외부갑판 및 공기관 등 부식이 진행중으로 지속적인 관리가 필요한 실정임.



공기관 부식 현황



선체 구조물 부식 현황

- 또한, △△△△ △△△호에 비치 중인 자동팽창식 구명조끼의 경우 2017년 구입 품목(약 2kg/개)으로 장기 착용시 승선자 피로도 증가 등의 우려가 있어, 현재 △△△△△△△△에서 인증된 자동팽창식 구명조끼(약 442g)로 교체할 필요가 있음.



현재 사용 중인 승선자용 구명 조끼



자동팽창식 구명조끼(약 442g)

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△장)은 △△△△ △△△호의 부식이 진행중인 외부갑판, 강기관의 선체 도장 보안 및 2017년에 구입하여 비치중인 자동팽창식 구명조끼를 현재 △△△△△△△△에서 인증한 가벼운 구명조끼로 교체하시기 바랍니다.(권고)