

구 분		~2022년	2023년	2024년 이후	비 고
교정 방식	출장 교정	90%	65%	30% 이하	축소
	위탁 교정	10%	35%	70% 이상	확대
●파트인력		9명	7명(현원)	5명	감원

○ 당공사 「직제규정」 제3조에 따라 각 본부장은 조직의 효율적 운영을 위해 소관
부문의 조직, 업무분장 및 인력활용에 항상 적절한 상태가 유지되도록 관리 책임

【문제점】

① (출장 늘리기) 출장인원 2명의 업무임에도 3명이 출장, 당일 미복귀

< 부적절한 3명 출장 내역('21.9.~'24.9월) >

(단위: 회)

구 분	2021. 9월~	2022년	2023년	~2024. 9월	계	비고
초음파·터빈 교정	8	29	9	3	49	교정장비 : 2대 소요(*)
당일 미복귀	5	9	7	3	24	출장거리 : ㉔, ㉕서부, ㉖북부

* 오리피스 교정도 계량라인 1열 당 1시간 이내로 소요되므로 2명이 수행 가능(관리소당 3~5열)

② (출장교정 축소 필요) 가스 공급량(30만톤 기준)에 따라 교정방식 재검토 필요
(출장교정 보다 위탁교정이 효율적이고 경제적)

30만톤 미만		30만톤 이상 및 ㉖	
㉔㉕ 등 18개소	위탁교정 전환	㉖, ㉔㉕ 등 32개소	반입교정(*) 가능

* ㉔로 전송기를 반입하여 교정(Spare 전송기 필요)

< 2024년 위탁교정(용역) 대비 사내교정 경제성 비교표 >

구 분	위탁교정				출장교정			
	관리소	전송기	계약금액(B)	인원	관리소	전송기	인건비	인원
비 교	138개소	1,052개	??	2명	52개소	770개	??	7명

③ (인력조정 방안 수립 필요) 출장교정이 30%이하가 될 경우 ●파트 2명이상 감원
가능

- ◆원 주무부서에서 주관하여 효율적인 원내 인력의 재배치 필요

< ◆원 ●부 현원 변동 현황 >

구 분	2020년	2022년	2023년	2024년	비 고
현 원 (명)	●부 10	●부 10	●부 15	●부 10	정원 15명 (5명 미달)
	㉔부 12	㉔부 23	●부 11	●부 12	
	●부 15				

【조치할 사항】

- ▶ ㉔팀은 부적절한 출장교정의 재발방지를 위해 복무내칙을 제정하여 시행 (통보)
- ▶ ●부는 효율적이고 경제적인 사내교정 축소방안을 수립하여 시행 (통보)
- ▶ ●부는 ◆원 인력조정 효율화 방안을 수립하여 추진 (통보)