

일련 번호 : 전북시험장 - ⑩				
대상 부서 : 면허시험부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2024. 11.	통 보	-	-	-

☐ 제 목 : 도로주행시험 시스템 관리업무 소홀

☐ 내 용

1. 업무 개요

면허시험부는 도로주행시험을 위해 4개(A, B, C, D)의 코스를 운영하고 있으며 이중 ㉠코스는 2018. 12. 19. 전북경찰청장에게 승인통보 받아 2019. 1. 2.부터 도로주행시험 코스로 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「도로교통법 시행규칙」 제67조(도로주행시험)에 따르면 도로주행을 실시하는 도로의 기준은 총 주행거리를 5km 이상으로 하고 있으며, 「자동차 운전면허 업무지침」 제25조(전자채점기의 설치 및 관리)에 따라 시험장장은 당일 시험에 사용되는 전자채점기의 이상 유무를 점검하여 문제점에 대해 조치하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 중 최근 일주일간(2024.11.4.~11.8.)의 ㉠코스 상세채점표, 총 38건 중 2건을 제외한 약 95%의 총 주행거리가 5km 기준으로 3m~114m 거리가 부족한 것으로 표시되고 있었다.

[표 1] ㉠코스 상세채점표 확인 현황

연번	시험일자	시험건수	5km미만 표시 건수
1	2024.11.4.	6건	5건
2	2024.11.5.	14건	14건
3	2024.11.6.	9건	8건
4	2024.11.7.	4건	4건
5	2024.11.8.	5건	5건

다만, 도로주행시험 Ⅲ코스를 실제 테스트 결과(2024. 11. 12., 1종 차량운행), 차량에 표시된 총 운행거리는 시험기준에 맞게 5km 이상으로 문제가 없었음이 확인되었다.

상세채점표는 향후 민원인이 민원을 제기할 때 설명하는 자료로 활용 될 수 있고, 총 주행거리의 오류표시는 운전면허시험의 신뢰성에 영향을 줄 수 있으므로 반드시 수정 조치될 필요가 있다.

☐ 관계부서 의견

면허시험부는 도로주행시험 상의 총 주행거리 오류표시를 정확히 인지하지 못한 관리실수를 인정하며 즉시 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

☐ 조치할 사항

면허시험부장은 유지보수 업체를 통해 시스템 오류를 정확히 진단하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)