

모범사례 평가자료

제목	□□선 □□역 입환 프로세스 개선			일련 번호	x
관련 소속	◆◆본부	담당 부서	☒☒사업소	담당자	○○○

모범 사례 (요약)	○ 개 요 - □□선 □□역 고속열차 입환 프로세스 개선으로 운행장애 및 직무사고 예방 ○ 현황 및 문제점 - □□역 KTX-산천(#xxx, #xxx) 검수 전선입환(본선↔고속피트선, 약xx분) * #xxx(□□ xx:xx착) : 입환시작(xx:xx) 1번선 → 상본선 → 피트선(xx:xx) * #xxx(□□ xx:xx출) : 입환시작(xx:xx) 피트선 → 상본선 → 1번선(xx:xx) - 인상선 입환 시 KTX-산천 여유거리 부족으로 사고 우려, 운전실에서 입환표지 확인 불가(인상선- 유효장: xxxm, 산천차량 길이 xxxm) - 운전실 교체 외부 통로 이동 시 악천후에 따른 이동중 넘어짐 우려 - □□터널 상본선 전선입환 시 터널입구 경사로 인출에 따른 공전 및 자갈길 이동에 따른 직무사고 우려 ○ 개선내용 - □□터널 상본선 전선입환을 위한 설비개선 및 입환 프로세스 정립 - (정차위치) □□터널내 차량정지표지(xx량) 위치에 정차 - (설비개선) ① 차량정지표지 목포방면으로 이설(xxM) ② 터널내 조명스위치 위치에 반사재 부착으로 시인성 확보 ③ 동력차 승하차 시 조도 확보를 위한 조명등 설치 (자동점멸시스템 :입환 시간대만 점등) ○ 효과 - 인상선 여유거리 부족에 따른 장애 예방 - KTX기장 동력차 운전실 교환관련 안전한 이동통로 및 조도 확보로 직무사고 예방
------------------	--