

1. 업무개요

광주전남제주환경본부(○○○○○○○○처 □□□□□부, 이하 “□□□□□부”라 함)는 ----- 처리시설(㉠㉠) -- -----에 대한 개량사업을 통해 불명수 유입 등 ----- 처리시설 운영효율 저하 및 지반침하 등 안전사고 예방하고자 “----- ----- 처리시설(㉠㉠) -- ----- 정비사업”에 대한 건설사업관리 업무를 수행하고 있다.

그리고, □□□□□부에서는 “----- ----- 처리시설(㉠㉠) -- ----- 정비사업” 현장 주변에 야적장을 임대하여 관급자재(GRP 맨홀¹⁾ 등 000개)를 보관하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「예정가격작성기준(계약예규)」 제2장 원가계산에 의한 예정가격 작성 제3절 공사원가계산 경비에 따르면, 관급자재 관리비는 공사현장에서 사용될 관급자재에 대한 보관 및 관리 등에 소요되는 비용으로 규정하고 있다.

조달청 「관급자재 관리비 계상기준」에 따르면, 관급자재 관리비는 보관 및 관리에 소요되는 비용을 경비로 일괄 계상하도록 되어 있고, 보관비용은 관급자재의 현장 반입 시부터 보관에 소요되는 비용으로 창고 사용료, 보관부지 임대료, 받침목, 덮개 천막 등의 재료비 및 설치비를 말하며, 관리비용은 관급

1) GRP(Glass fiber Reinforced Pipe)맨홀: 유리섬유강화 플라스틱 맨홀

자재의 도난, 파손, 훼손 방지 등에 소요되는 관리비용으로 인건비, CCTV 사용료 등을 말한다고 규정하고 있다.

따라서, 관급자재 관리비를 공사원가계산에 경비로 계상하고 관급자재를 야적장에 보관 할 경우 관급자재의 도난, 파손, 훼손을 방지할 수 있도록 CCTV 및 출입문 시건장치를 설치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 광주전남제주환경본부 종합감사 기간에 “-----처리시설(■■■■) -- ---- 정비사업” 현장 조사(0000. 00. 00.) 시 관급자재 야적장을 방문한 결과, 야적장에는 [그림 1]과 같이 관급자재(GRP 맨홀 등 000개)를 보관 중 이였으나, 관급자재의 도난, 파손, 훼손을 방지할 수 있도록 CCTV 및 출입문 시건장치를 설치하여야 하나, 미설치된 상태로 보관하고 있었다.

[그림 1] 관급자재 야적장 보관·관리 미흡



또한, 0차분 계약내역서²⁾ 경비항목에 관급자재 관리비(00,000,000원)가 계상되어 있음에도 감사종료일(0000. 00. 00.)까지 CCTV 및 출입문 시건장치를 미설치하는 등 관급자재 관리 및 보관 업무를 미흡하게 한 사실을 확인하였다.

4. 관련자(부서) 의견

□□□□□부에서는 “----- 처리시설(圃圃) -- ----- 정비사업” 현장은 사업 초기로서 관급자재 등을 관리하기 위하여 야적장 사용계약(0000. 00. 00.)을 하였습니다. 종합감사 기간 현장조사(0000. 00. 00.) 시 공사수행을 위한 공중 진행상 부득이하게 관급자재를 먼저 반입하여 사용하였지만, 종합감사 전부터 CCTV 및 출입문 시건장치 설치계획을 수립하였고, 현재 [그림 2]와 같이 CCTV 및 출입문 시건장치를 설치 완료(0000. 00. 00.)하여 현장관리를 하고 있다고 의견을 제시하였습니다.

[그림 2] 관급자재 야적장 CCTV 및 출입문 시건장치 설치 완료



2) 계약기간: 0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00., 계약금액 0,000백만원, 계약업체: ----(주) 컨소시엄

5. 조치할 사항

광주전남제주환경본부(○○○○○○○처장)은 야적장에 보관한 관급자재가 도난, 파손, 훼손되지 않도록 CCTV 및 출입문 시건장치 등 보안조치를 하시기 바랍니다. 【시정(기타)】