

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (○○○○처 ○○○○부)	처분요구일자	2017. 7. 7.	회신기일	2017. 9. 6.

○○○○처 ○○○○부

(행정상 통보)

제 목 신규 교체한 재난 예·경보시설 강우량 측정값 오류
관 계 기 관 □□□국립공원사무소, ○○○○처 ○○○○부
내 용

1. 현 황 [비정상 강우량 관측값 현황]

일 자	화양지구		○○지구	
	관 평 우량국 (비정상 측정값)	이 평 우량국 (정상 측정값)	○○폭포우량국 (비정상 측정값)	제 수리제 (정상 측정값)
2015.03.20.	0	0	128	0
2015.11.10.	128	0	0	0
2016.02.03.	0	0	128	0
2016.08.21.	256	0	0	0
2016.09.30.	128	0	1	0
2017.05.15.	56	0	0	0

2. 지적내용

- 「재난 및 안전관리 기본법」 제26조(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)에 의거 운영하는 「국립공원 재난관리 매뉴얼(국립공원관리공단, 2008)」에 의하면 재난 예·경보시설에 대하여 매월 1회 이상 점검을 실시하고 또한 여름철 자연재난 대비 사무소 점검을 실시(○○○○부-611, 2014.3.20)하도록 하면서 재난예경보시설에 대하여 정상 상태를 유지하여야 함.
- □□□국립공원사무소는 탐방객 안전사고 예방을 위해 ○○지구와 ○○지구의 노후 자동우량경보시설을 2014년과 2015년에 본부 ○○○○처(○○○○부)에서 직접 발주하여 각각 전면 교체하였으나, ○○지구 ○○○○우량국과 ○○지구 ○○우량국은 전면 교체이후에도 강우량 측정값이 종종 과다한 오류값이 관측되어 강우량 측정값의 신뢰도가 떨어지고 있음.

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보(단기조치 : 2개월 이내) 【○○○○처 ○○○○부】

- 방재관리부장은 2015년 이후 신규 교체된 지리산 등 20개소의 재난 예·경보시설 강우량 측정값에 대한 오류발생 원인을 파악하여 즉시 조치