

시정·개선하여야 할 사항

번호

9

관련부서(기관)

▣▣처, ◇◇◇◇원

제 목 방사선 안전관리 불합리

내 용

공사(公社)는 아래 [표]와 같이 방사선 발생장치를 운용하고 있다.

[표] 방사선 발생장치 운용 현황

기관	방사선 발생장치	수량(대)
○○본부	X선 형광분석기, X-ray 탐색기	X
◎◎본부	B/M 측정장치, 수분측정기 등	X
●●본부	**** 테스트랩(X-ray 시험기 외 5종)	X
◇◇◇◇원	휴대용 XRF, X-ray 물질감식기	X

1. 방사선 안전관리 관련 규정 미흡

방사선은 소량의 노출로도 신체에 치명적인 문제를 야기할 수 있고, 문제 발생 후에는 회복하기가 어렵기 때문에 피폭 전의 예방활동이 중요하다.

따라서 산업안전 담당부서는 관련 작업 종사자 및 직원들의 안전관리를 위하여 방사선 피폭을 예방할 수 있는 내용을 관련 규정에 명시하는 것이 합리적이다.

그런데 공사는 위 [표]와 같이 전 기관에서 방사선 발생장치를 운영하고 있음에도 방사선 안전관리에 관한 사항을 안전 관련 규정에 명시하지 않고 있다.

2. 방사선안전관리자 선임 불철저

「원자력안전법」 제53조의 2(방사선안전관리자)에 따르면 방사선 발생장치 허가 사용자 및 신고사용자는 방사선안전관리자(이하 “안전관리자”라 한다)를 선임하여야 하고, 선임한 안전관리자를 변경하거나 해임한 때에는 「같은 법 시행령」 제82조의2(방사선안전관리자의 선임 등)에 따라 지체 없이 새로운 안전관리자를 선임하고, 원자력안전위원회에 신고하여야 한다.

따라서 각 기관은 인사이동이나 휴직·퇴직 등의 안전관리자 변경사유가 발생한 경우 지체 없이 안전관리자를 변경하여 선임하고, 선임 사실을 원자력안전위원회에 신고하여야 한다.

그런데 ◇◇◇◇원은 20XX. X. XX. 선임된 안전관리자가 20XX. XX. X.부터 안전관리자 업무를 수행할 수 없는데도 2017. 10. 31. 감사일 현재까지 안전관리자를 변경하여 선임하지 않고 있다.

조치하여야 할 사항

◇◇◇◇원장은

[시정] 방사선안전관리자를 변경하여 선임하고, 원자력안전위원회에 신고하시기 바랍니다.

▣▣처장은

[개선] 방사선 안전관리 관련 내용을 반영하여 「안전보건관리 규정」을 개정하시기 바랍니다.

경고하여야 할 사항

번호	10	관련부서(기관)	목록
----	----	----------	----

제 목 * * * * 제조 불철저

내 용

●●본부는 규격서 및 검사요령에 따라 * * * *을 제조하고 품질검사를 하고 있다.

1. * * * * 제조 불철저

공사 「품질경영 규정」(이하 “「규정」”이라 한다) 제17조(공정 품질관리)는 제조공정의 품질을 관리하여 부적합품이 제조되는 것을 예방하도록 하고 있다.

따라서 ●●본부는 검사장치가 정상 작동하는지 확인 후 적절한 조치를 하여 생산공정 중 부적합품이 발생하는 경우 인지할 수 있도록 하고 후속공정으로 전달되지 않도록 하여야 했다.

그런데 ●●본부는 아래 [표]와 같이 검사장치의 정상작동 여부를 소홀히 하여 공정 중 부적합품 발생을 인지하지 못하고 품질 발취검사에서 적출하였다.

[표] * * * * YY검사장치 신뢰성 검증 결과

구분	신뢰성 검증 결과			
	20XX. X. XX.	20XX. XX. XX.	20XX. XX. XX.	20XX. XX. XX.
≡ ≡ ≡	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음
≡ ≡ ≡	검증 미 실시	"	"	"

그 결과 20XX. X. XX.부터 같은 해 XX. XX.까지 제조한 * * * *에 대하여 재검사를 수행하였다.