

주의하여야 할 사항

번호	5	관련부서(기관)	목록
----	---	----------	----

제 목 도금 및 불식용액 시험분석 불철저

내 용

공사(公社)는 인쇄제품 생산 작업에 필요한 잉크·인쇄판·불식용액¹⁾ 등을 직접 제조하고 있다.

공사 「인쇄작업지침」 제22조(시험분석)에 따르면 ○○본부 ▽▽처 △△△△부는 품질향상을 위하여 각 공정에서 시료(잉크, 불식용액, 제판 도금용액²⁾, 요판 인쇄판 등)를 채취하여 시험분석을 실시 및 관리하도록 규정하고 있다.

따라서 ○○본부 ▽▽처 △△△△부는 제판 도금용액, 불식용액 등에 대하여 시험분석한 후 부적합 사항이 발견되는 경우 해당부서에 시정을 요구하거나 제조 공정에 투입되지 않도록 조치하여 공정품질을 철저히 관리하여야 했다.

그런데 ○○본부 ▽▽처 △△△△부 X급 ▲▲▲▲은 아래 [표 1]과 같이 매월 실시하게 되어있는 제판 도금용액에 대한 시험분석 업무를 소홀히 하였다.

[표 1] 제판 도금용액 시험분석 실적 점검 결과(2015. 1. 1. ~ 2017. 3. 7.)

구분	시험분석 주기 ^{주)}	시험분석 실적 점검 결과(회)		
		2015년	2016년	2017. 1. 1. ~ 3. 7.
그라비아 제판	월 1회, 기타 필요 시	4	3	미실시
요판 제판	"	3	1	"

주) ○○본부 ▽▽처 △△△△부-XXX(20XX. X. X.) 「▽▽처 △△△△부 관리방법 변경」

- 1) 요판 인쇄판의 비화선부에 묻어 있는 잉크를 닦아주는 불식롤러 세척에 사용되는 용액으로 요판잉크 ①①에 영향을 미치는 중요한 요인으로 볼 수 있음.
- 2) 그라비아와 요판 인쇄판의 내구성 향상을 위해 판재에 ◇◇ 또는 ◆◆을 도금하는데 사용되는 용액으로 인쇄판의 □□ 및 ■■에 영향을 미치는 중요한 요인으로 볼 수 있음.

그리고 위 사람은 요판인쇄 불식불량³⁾으로 인한 손품발생을 예방하기 위하여 불식용액의 함량⁴⁾을 분석하고 그 결과를 통보하여야 했으나 아래 [표 2]와 같이 불식용액 시험분석을 철저히 하지 않았으며, 2016년 시험분석에서 모든 결과가 관리기준을 이탈한 사실을 알면서도 지속적인 관리를 하지 않았다([별표] “불식용액 시험분석 결과” 참조).

[표 2] ㉠용액 시험분석 실적 점검 결과(2015. 1. 1. ~ 2017. 3. 7.)

구분	시험분석 실적 점검 결과(회)		
	2015년	2016년	2017. 1. 1. ~ 3. 7.
요판인쇄(℃℃℃부)	미실시	18 ^{주)}	미실시
요판인쇄(ÅÅÅ부)	"	미실시	"

주) 요판인쇄 손품발생 원인분석을 위하여 2016. 7월부터 같은 해 10월까지 실시한 시험분석 결과이며, 18회 분석결과 모두 관리기준을 이탈한 것으로 확인되었음.

조치하여야 할 사항

目目처장은

도금 및 불식용액 시험분석 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조 (경고 및 주의)에 따라 『주의 처분』 하시기 바랍니다.

<u>소속</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
○○본부	X급	▲▲▲	20XX. X. X. ~ 현재	○○○○○○○○과장	주의

3) 요판 인쇄판의 비화선부에 묻어 있는 잉크를 불식롤러가 깨끗하게 닦아내지 못하여 발생하는 손품

4) △△△와 ▽▽▽▽의 투입 비율