

주의하여야 할 사항

번호	6	관련부서(기관)	○○본부
----	---	----------	------

제 목 ㉠㉠용액 관리 불철저

내 용

○○본부는 아래 [표 1]과 같이 요판인쇄에 필요한 ㉠㉠용액¹⁾ 함량 관리 기준을 두고 있다.

[표 1] ㉠㉠용액 시험분석 내역 및 관리 기준

제조부서	함량 관리기준(%)		시험분석	
	§§§§	✂✂✂	§§§§	✂✂✂
℃℃℃부	X.XX ~ *.**	□.□□ ~ ☆.☆☆	자체분석 가능	품질관리부 분석 가능
ÅÅÅ부	*.** ~ ✂.✂✂	✂.✂✂ ~ ☆.☆☆	"	"

공사(公社) 「인쇄작업지침」 제62조(용액제조 및 재생작업)는 요판인쇄에 사용되는 ㉠㉠용액의 성분, 함량을 분석 및 관리하도록 규정하고 있다.

따라서 ○○본부 ▽▽처 ℃℃℃부 및 ÅÅÅ부는 ㉠㉠용액을 직접 제조·사용하므로 ㉠㉠불량으로 인한 손지 및 부적합 제품 발생 방지를 위해 위 [표 1]과 같이 자체 시험을 하거나 품질관리부에 의뢰하여 §§§§ 및 ✂✂✂ 함량이 관리기준에서 이탈하지 않도록 공정품질 관리를 철저히 하여야 했다.

1) ✂✂ 인쇄판의 비화선부에 묻어 있는 잉크를 닦아주는 ㉠㉠롤러 세척에 사용되는 용액으로 ✂✂잉크 ㉠㉠에 영향을 미치는 중요한 요인으로 볼 수 있으며, §§§§ 및 ✂✂✂가 주성분임.

그런데 20XX. 1. 1. ~ 20XX. 3. 7.까지 ㉠용액 시험분석 실적을 점검한 결과 ○○본부 ▽▽처 ℃℃℃는 시험분석을 하지 않았으며²⁾, §§§§ 및 ✂✂✂ 함량이 관리기준을 이탈하는데도 이를 방지하는 등 ㉠용액의 함량관리 업무를 소홀히 하였다.

그리고 ÅÅÅ부 또한 같은 기간 동안 ㉠용액을 제조하면서 §§§§ 및 ✂✂✂에 대한 시험분석을 하지 않고 있었다.

한편 2017. 3. 13. 감사일 현재 감사인 요구로 ℃℃℃부 ㉠용액 시험분석 결과 아래 [표 2]와 같이 §§§§ 및 ✂✂✂의 함량이 관리기준에서 이탈한 것으로 확인되어 ㉠용액에 대한 품질관리가 미흡한 실정이다.

[표 2] ㉠용액 시험분석 결과

분석일자	시료 채취장소	시험분석 결과		비고
		§§§§ (관리기준 XXX ~ *.**%)	✂✂✂ (관리기준 □.□□ ~ ☆.☆☆%)	
20XX. X. XX.	✂✂실(Fresh 용액 ^{주)})	X.XX	✂.✂✂	관리기준 이탈

주) ✂✂인쇄기 ㉠장치 회수 용액이 포함되어 있지 않은 신규 제조 용액

조치하여야 할 사항

○○본부장은

「인쇄작업지침」에 따라 ㉠용액 관리를 철저히 하시기 바랍니다.

2) ✂✂인쇄 손품 발생원인 추적을 위하여 20XX. X월부터 같은 해 XX월까지 한시적으로 시험분석을 실시함.