







2023년도 ▽▽공항 종합감사결과 현지조치 통보

연번	내 용	비 고
1	□ 대합실 내 방독면 보관에 관한 사항 ▽▽공항 대합실에는 비상상황 대비 여객들을 위한 다용도방독면 보관함을 비치하고 있고, 비상 시에만 사용하도록 시건 장치가 마련 되어 있으나, 시건이 안되어 있음을 확인함   - 조치할 사항 : 방독면이 비상 시에만 활용될 수 있도록 시건장치를 철저히하여 관리하시기 바랍니다.	안전
2	□ 피난안내도 대피방향에 관한 사항 2층 출발장 벽면과 중앙 기둥에 피난안내도에는 소화기 위치도가 비치되어 있으나, 벽면의 피난안내도는 대피경로를 양쪽 끝 비상 계단과 중앙 에스컬레이터로 안내하는 반면 중앙 기둥의 피난안내도는 중앙 에스컬레이터를 단일 대피안내 경로로 안내하고 있어 혼선이 있음   2층 출발장 벽면 2층 출발장 중앙 기둥 - 조치할 사항 : 올바른 피난대피 안내 방안을 검토하여 터미널 내 피난대피안내도를 통일시켜 관리하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
3	□ 판매시설 임대구역 준수 등에 관한 사항 ○ 「재산관리규정」에 따라 임대차계약 계약상대자는 임대면적 이외 지역을 무단으로 사용할 수 없음 ○ 그런데 ▽▽공항 내 판매시설(▼▼)에서 지역 특산품 매대를 대합실 지역에 설치하였으며, 매장전면 창측 임대면적 내에 편의점 운영과 관계없는 물품(화분 등)을 비치하여 미관 훼손 발생   ○ 조치할 사항 : 임차인이 임대면적 내에 매대를 설치하고, 불필요한 물품을 비치하지 않도록 조치하시기 바랍니다.	운영
4	□ 대합실 의자 관리에 관한 사항 ○ ▽▽공항에서는 공항 이용객의 편의를 위해 대합실 의자를 설치·관리하고 있음 ○ 그런데 ▽▽공항 1층 일반대합실 내 대합실 의자의 사이드 테이블이 고정되지 않아 안전사고 발생 우려가 있음   ○ 조치할 사항 : 해당 대합실 의자 사이드테이블이 고정되도록 수리 조치하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
5	□ 부외예비품 관리에 관한 사항 ○ 「물품관리지침」 제16조(부외예비품)에 따르면 물품운용장은 장비 취득 시 함께 취득한 부품 등으로서 저장품 성격을 갖고 있는 물품은 부외예비품으로 전산(ERP)에 등재하여 관리하도록 하고 있으나, '▽▽공항 일반대합실 에스컬레이터 교체공사' 시 예비품으로 취득한 인버터 외 2종을 부외예비품으로 등재하지 않고 보관하고 있음. ○ 조치할 사항 : 예비품으로 취득한 위 물품에 대하여 전산(ERP)에 부외예비품으로 등재하여 관리하시기 바랍니다.	물품
6	□ 자동방화셔터 연동제어기 관리에 관한 사항 ○ 여객터미널 일반대합실 2층에는 방화구획의 용도로 화재 시 연기 및 열을 감지하여 자동 폐쇄하는 장치인 자동방화셔터 및 전동 또는 수동에 의해서 개폐할 수 있는 장치인 연동제어기가 설치되어 있으나, 일부 연동제어기의 전원 투입상태 유무를 표시하는 전원표시램프가 소등되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 자동방화셔터 연동제어기 전원투입 유무 확인 및 전원표시램프가 정상 작동되도록 조치하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
7	□ 폐기물 보관용기에 관한 사항 ○ 계류장 서측에는 ◇◇(주)에서 지정폐기물 보관을 위하여 사용했던 폐기물 보관용기(보관용기 내 지정폐기물 없음)가 ◇◇(주) 철수 후에도 계속 방치되어 있음.   ○ 조치할 사항 : 미 사용중인 폐기물 보관용기를 철거 등 조치하시기 바랍니다.	환경
8	□ 공사대금 지급현황판 설치에 관한 사항 ○ 공사감독규정 제23조(하도급관리)에 따르면 감독자는 시공자로 하여금 공사대금 지급현황판을 현장사무실 앞 등에 설치하도록 하고, 공사대금 수령 및 지급현황을 표기하여 하도급자, 자재·장비업자, 건설근로자가 대금 지급 현황을 실시간 확인할 수 있도록 공개하도록 하고 있음. ○ “▽▽공항 레이더시설 현대화 사업” 및 “▽▽공항 포장보수 및 기타공사” 현장사무실 앞 등에는 대금 지급 현황을 확인할 수 있는 공사대금 지급현황판이 설치되지 않음.   ○ 조치할 사항 : “▽▽공항 레이더시설 현대화 사업” 외 1건의 현장사무실 앞 등에 공사대금 지급현황판을 설치하시기 바랍니다.	공사

연번	내 용	비 고
9	□ 시설공사 준공내역서 이윤 요율 변경에 따른 정산 오류 ○ 국가계약법 시행령 제14조에 따르면 공사 입찰에 참가하려는 자는 산출내역서를 계약담당자에게 제출하여야 한다라고 되어 있으며, 설계변경이 없으면 준공시 낙찰자가 제출한 산출내역서에 각종 보험료를 정산한 후, 준공대금을 신청·지급받아야 함. ○ 그런데 ▽▽공항에서는 ‘▽▽공항 레이더송신소 타워 신축 및 부대 시설 개량 소방공사’를 시행하면서 산출내역서상의 이윤 요율이 변경(12.23%→15%)되어 준공처리됨. ○ 조치할 사항 : 준공내역서의 이윤 요율을 변경하여 과지급된 405,777원을 환수하시기 바랍니다.	공사
10	□ 물품 구매설치 사업 관련 산업안전보건관리비 환수 ○ 고용노동부고시 제2022-43호(2022.6.2.) 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준), 제8조(사용금액의 감액·반환 등), 제9조(사용내역의 확인)에 따라 목적 외 집행된 산업안전보건관리비의 경우 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있음. ○ 그런데 ▽▽공항에서는 ‘▽▽공항 전자교환기 구매설치’를 시행함에 있어 산업안전보건관리비- 안전·보건관리자 임금등의 항목으로 자체 안전관리계획에 의해 선임된 안전관리자의 임금으로 비용을 집행하였음. ○ 조치할 사항 : 사용 불가 항목으로 집행된 산업안전보건관리비 777,280원을 환수하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
11	□ 분전반 시건장치 필요 ○ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호)에 따르면 분전반 등은 감전위험을 방지하기 위해 견고하게 고정시켜야 하며 충전부가 노출되지 않도록 해야함. ○ 그런데 ▽▽공항에서는 격리대합실내 설치된 분전반 문이 시건장치 없이 관리·운영하고 있음  ○ 조치할 사항 : 분전반에 시건장치를 설치하여 관리해 주시기 바랍니다.	안전
12	□ 폐기물 관리에 관한 사항 ○ ▽▽공항내 생활폐기물 적재 공간에 공사 철거발생품이 생활폐기물과 혼재되어 있으며, 테니스장 주변에도 폐기물이 존치되어 있는 채로 관리 되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 생활폐기물과 공사 철거발생품을 분리하여 관리하여 주시기 바랍니다.	관리

연번	내 용	비 고
13	□ 방우형 콘센트 설치에 관한 사항 ○ 전기설비 판단기준 제170조 3항에 따라 옥내의 습기가 많은 곳 또는 물기가 있는 곳에 설치하는 저압용의 배선기구에는 방습장치를 하여야함. ○ 그런데 ▽▽공항 관리동에는 일반형 콘센트가 설치되어 있고, 여객청사 화장실에는 콘센트 덮개가 부서진 채로 콘센트가 관리되고 있음. ○ 조치할 사항 : 습기가 많은 장소에서는 방우형 콘센트를 설치하여 주시기 바랍니다.	안전