

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (0000부)	처분요구일자	2016. 4.15.	회신기일	2016. 5.14.

0000부 (행정상 권고)

제 목 낙석 등 충격으로 인한 시설물(목재데크 등) 피해규모 최소화 방안 강구
관 계 기 관 0000부
내 용

1. 현황 및 문제점


- 국립공원내 287개소의 급경사지 및 산사태취약지역이 지정되어 있어 낙석으로 인한 탐방로 파손 사례가 발생하고 있으나 목재데크의 구조적인 문제로 인해 낙석발생시 피해규모 확대 야기
- △△△국립공원사무소의 경우 급경사지 58개소, 산사태취약지역 32개소 위험지구가 존재하며, 2015년 1월 000 탐방로 낙석발생으로 탐방로 목재데크 파손(연장 20m, 폭1.5m)




※ 이어진 구조의 목재데크는 낙석사고 발생시 이어진 연접 목재데크까지 파손 및 변형을 일으켜 시설 피해규모 증가

2. 조치할 사항(개선 검토 요구)

- 행정상 권고 (장기조치 : 6개월 이내) 【0000부】
- 적정한 수준의 모듈에 따라 단절된 구조의 목재데크를 설치하여 자연재해(낙석, 집중호우 등) 발생 시 충격지점의 시설만 파손되도록 탐방로 정비사업 계획단계(설계검토·승인)에서 검토 및 설치방안 마련 전파



▲ (기 존) ㄱ형강, 방부목재 등으로 이어진 구조의 목재데크



▲ (개선) 임의의 구간별로 모듈을 정하여 재료가 단절된 구조의 목재데크

※ 낙석 또는 하천변 급류 등으로 인한 사고 발생 시 동 사고발생 구간의 목재데크만 파손되어 시설물 파손 규모 축소 및 인명피해 최소화 기대