

4] 조난사고 예방을 위한 탐방로 유도시설 설치

1) 추진 개요

- ○○○국립공원 특성상 겨울철 많은 적설량으로 인하여 탐방로 및 출입 금지구역에서 매년 조난사고가 빈번하게 발생되고 있는 실정임.
- 짙은 안개 등 기상악화 시 너덜지대 및 탐방로 분기점 등에서 탐방로 식별이 어려움

2) 추진 내용

○ 설치구간

- 겨울철 적설 시 탐방로 식별이 어려운 구간
- 탐방로 구간 중 일몰 이후 또는 안개로 탐방로 식별이 어려운 구간
- 야간 셋길 및 탐방로 교차 등으로 방향을 찾기 어려운 구간
- 이정표 사이의 간격이 긴 구간 중 탐방로 식별이 어려운 구간

○ 설치현황

- 야광표시기: 총 20km 1,000EA(고지대 전구간)
 - 설치방법: 20m간격/ 탐방로 상 수목/ 야광반사테이프 부착
- 야광유도봉: 총 15km 149EA(저항령~마등령/ 봉정암~오세암/귀청 일대)
 - 설치방법: 약 30m간격/ 1.5m 금속 파이프/ 상단0.5m 야광반사테이프 부착
- 유도로프: 총 15km (유도봉 간 연결)


○ 최근 3년간 조난사고 발생 현황

구분	2016	2017	2018
조난건수	4	6	1

3) 기대 효과

- 폭설 등 악천후 시 탐방객 안전(조난)사고 예방
- 사무소 자체제작을 통한 비용절감

4) 현황 사진



수목에 설치한 야광 유도표시기



너덜지역 실족 예방을 위한 유도봉 및 유도로프 설치 현황