

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2016-38~41
수 신	상업시설처
제 목	면세점 물품 보관 창고 등 스프링클러 살수반경 미확보 등 (총4건)

지 적 내 용

귀 처에 대한 2016년도 동절기 화재예방 특정감사를 시행한 결과 불임과 같은 미비사항이 발견되었으며, 화재가 발생할 경우 효과적인 대응이 어려울 것으로 판단되어 현지조치(시정) 통보

조치할 사항

즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등)조치 하여 동절기 화재예방 대비 태세에 만전을 기하여 주시기 바라며, 면세점 창고내에 스프링클러설비는 화재안전기준 제10조 7항 1호에 따라 헤드반경 60cm 이내에 살수방해 물을 적치하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (인천공항내 우수예방 사례 참조)



[면세점 창고내 스프링클러 살수장애 관리 우수사례]

불임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항


감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 2016년 12월 22일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

2016년 11월 23일

감사반장 김상일 (인)

직인 생략

요구번호	2016-38	
지적사항	에스엠면세점 창고(3-42-19)내부에 상품적재로 스프링클러 살수반경이 확보 되지 않아 화재발생시 초기진압이 지연될 수 있음 (화재안전기준 제10조 7항 1호)	
조치사항	헤드 반경 60cm이내에 살수장애물을 이동하고 우수사례를 참고하여 관리할 것	
요구번호	2016-39	
지적사항	호텔롯데면세점 창고(4-96-03)내부에 상품적재로 스프링클러 살수반경이 확보 되지 않아 화재발생시 초기진압이 지연될수 있음 (화재안전기준 제10조 7항 1호)	
조치사항	헤드 반경 60cm이내에 살수장애물을 이동하고 우수사례를 참고하여 관리할 것	
요구번호	2016-40	
지적사항	시티플러스면세점 창고(4-86-19)내부에 상품적재로 스프링클러 살수반경이 확보 되지 않아 화재발생시 초기진압이 지연될수 있음 (화재안전기준 제10조 7항 1호)	
조치사항	헤드 반경 60cm이내에 살수장애물을 이동하고 우수사례를 참고하여 관리할 것	

요구번호	2016-41	
지적사항	터미널 동측 4층 면세품 인도장 내부 배치된 소화기의 월간점검을 하지 않고 있으며, 소화기가 화재시 즉각적인 대처가 어려운 곳에 배치되어 있음	
조치사항	소화기 정기점검을 실시하고 화재시 사용이 용이한 장소로 이동배치 할 것	

