

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2017(현)-35~38
수 신	공항시설처 (플랜트시설팀)
제 목	지하구조물 관로 인입구 누수 등 (총 4건)

지 적 내 용

귀 처에 대한 “토목,건축시설물 점검 및 보수관리실태 특정감사”를 시행한 결과 불임과 같은 미비사항이 발생되어 현지조치(시정) 통보

조치할 사항

아래 불임의 건별 지적사항에 대하여 즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등)조치하시기 바랍니다.

불임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항


감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 처리기한내 회신하여 주시기 바랍니다.

2017년 9월 20일

감 사 반 장 김 한 선 (인)

직인 생략

요구번호	2017(현)-35	
지적사항	(중수처리장 2단계 중수공급펌프실) 지하구조물 벽체의 케이블 인입구 주변으로 지하수 유입으로 인해 전 기사고 우려가 있으며, 케이블 트레이 부식 등 발생하고 있음	
조치사항	지하수가 유입되지 않도록 보수하고 케이블 트레이는 점검 및 방청 도장 등의 조치를 할 것	
요구번호	2017(현)-36	
지적사항	(중수처리장 수방자재) 수방자재로 비치중인 수중배수펌프의 전원공급선의 피복이 갈라져 사용시 감전 등의 우려가 있고, 배수호스는 커플링이 연결되지 않아 즉시 사용에 지장이 있음	
조치사항	배수펌프 전원선은 교체하고 배수호스는 커플링을 연결하여 상시 사용 가능한 상태를 유지할 것	
요구번호	2017(현)-37	
지적사항	(중수처리장 2단계 탈수기실) 옥상 배기팬 배출구 주변으로 누수가 발생하고 있으며 동절기 결빙으로 악화 우려가 있음	
조치사항	배출구 주변 시공이음부에 누수가 발생되지 않도록 보수작업을 시행할 것	

요구번호	2017(현)-38	
지적사항	(중수처리장 유량균등조 인근 구내도로) 구내도로 시공이음부에 틈새 및 단차 발생하여 우수 침투로 인한 포장 파손 우려	
조치사항	틈새 및 단차부를 적절한 방법으로 보수조치할 것	