

현지조치(시정)사항 통보서

처분요구 번호	2017(현)-24~29
수 신	공항시설처(토목조경팀)
제 목	여객터미널 전면고가교량 시공이음부 관리 부적정 등 6건

지 적 내 용

귀 처에 대한 “토목,건축시설물 점검 및 보수관리실태 특정감사”를 시행한 결과 불임과 같은 미비사항이 발생되어 현지조치(시정) 통보

조치할 사항

아래 불임의 건별 지적사항에 대하여 즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등) 조치하시기 바랍니다.



불임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 처리기한내 회신하여 주시기 바랍니다.

2017년 9월 20일

감 사 반 장 김 한 선 (인)

직인 생략

요구번호	2017(현)-24	
지적사항	(여객터미널 전면고가교량) 신축이음부 누수로 구조물 손상우려 및 물방울 낙하로 인한 하부통행 불편 초래	
조치사항	상부슬라브 신축이음부 침투수가 최소화되도록 조치하고, 필요한 경우 유도배수 시행필요	
요구번호	2017(현)-25	
지적사항	(신불육교 및 신불램프교) 신불육교 신축이음 연결부 몰탈 탈락, 신불램프교 교대부 신축이음부 균열, 녹발생 등으로 인한 구조물 신축기능 저하 및 통행불편 예상	 
조치사항	신불육교 신축이음부 마감부를 보수하고, 신불램프교 신축이음부는 상태 파악후 필요시 교체필요	
요구번호	2017(현)-26	
지적사항	(공항동로 2길-465번길 교차로) 교차로 측면에 위치한 배수맨홀부와 도로포장의 단차과다로 인한 통행불편, 배수기능 저하	
조치사항	배수맨홀부 단차를 조정하여 통행불편을 해소하고, 원활한 배수가 될 수 있도록 조치	

요구번호	2017(현)-27	
지적사항	(2길-465번길 교통사고 처리 지연) 교통사고 이후 화재로 인하여 포장 면이 파손되었으나, 사고처리 지연	
조치사항	사고처리에 대한 보수를 조속히 완 료하고, 교통사고에 대한 명확한 처 리기준 수립필요	
요구번호	2017(현)-28	
지적사항	(공항동로 고사목) 2016년에 시행된 공항동로 뺏나무 이식 구간의 고사목 다량 발생되었 으나, 하자보수 미이행으로 미관불 량	
조치사항	고사된 조경수목에 대한 하자보수 조치필요	
요구번호	2017(현)-29	
지적사항	(공동구 바닥구간 물비침) 36번 환기구 인근 전력구 구간 신 축이음부 바닥 일부 물비침 발생	
조치사항	바닥누수 보수 및 현황관리 필요	