

2019년도 ○○지사 종합감사 결과 현지조치 통보서

□ 현지조치 : 12건

연번	내 용	비 고
1	□ 상업시설 임대면적 관리에 관한 사항 ○ 터미널 2층 상업시설인 ▽▽ 임대차 계약에 따르면 임대차목적물의 면적은 46.00㎡이나, 로밍센터 운영자는 임대면적을 초과하여 별도의 번호표 발부기 거치대를 설치·운영하고 있음. ○ 조치할 사항 : 영업자 준수사항을 이행하도록 조치하시기 바랍니다.	임대
2	□ 수유 및 임산부 휴게실 관리에 관한 사항 ○ 여객터미널 2층 일반대합실에 운영 중인 수유 및 임산부 휴게실에는 각종 비상상황(범죄·테러, 화재발생)과 시설이용 불편 및 고장신고를 할 수 있는 신고전화를 배치해두고 있으나, 전화기 고장으로 이용이 불가능한 상태임. ○ 조치할 사항 : 공항 이용객에 불편함이 없도록 신고전화를 수리(또는 교체)하시기 바랍니다.	고객
3	□ 화물청사 주차장 관리에 관한 사항 ○ 계류장 및 활주로와 인접한 화물청사 주차장에 바람에 쉽게 날릴 수 있는 폐비닐, 폐 PE드럼통 등이 방치되어 있음. ○ 조치할 사항 : F.O.D발생으로 항공기 안전운항을 저해할 우려가 있으므로 즉시 제거하도록 조치하고, 화물청사 이용 항공사에 유사 사례가 발생하지 않도록 관리감독에 철저를 기하시기 바랍니다.	운영
4	□ 여객터미널 점검 및 관리에 관한 사항 ○ 여객터미널 1층 3번 게이트 안내표지가 노후로 탈락되어 있어 보수가 필요함. ○ 여객터미널 1층 국내선 도착장 화장실 옆 벽면 마감재가 파손되어 마감재 탈락 등으로 인한 안전사고 발생 우려가 있음. ○ 조치할 사항 : 여객터미널 점검을 실시하시고, 탈락된 게이트 안내표지와 파손된 벽면 마감재를 보수하시기 바랍니다.	운영 시설

연번	내 용	비 고
5	□ 직인 날인대장 기록에 관한 사항 ○ 사무관리규정 제92조(날인기록)는 기관인 및 직인은 날인 후 직인날인대장에 제목, 제출처(용도), 수량, 청구자를 기록하도록 하고 있음. ○ 민원사무처리부에 접수하여 처리한 실적증명서 등에는 ○○지사 직인을 날인하였으나, 직인날인대장 기록을 누락한 사례가 있음. ○ 조치할 사항 : 직인 날인 후에는 직인날인대장 기록을 철저히 하시기 바라며, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.	총무
6	□ 주요물품 등록 관리에 관한 사항 ○ 물품관리지침 제14조(주요물품 및 관리)는 내용연수가 1년 이상의 차량운반구, 기계장치 계정 중 취득단가가 3천만원 이상의 물품 중에서 효율적인 관리를 위하여 이력관리가 필요한 물품을 주요물품으로 등록하여 각종 관리 이력사항을 전산 등에 기록·유지하고 관리하도록 하고 있음. ○ '18년에 취득한 차량운반구(렉스턴 스포츠·스타렉스, 취득가액 60,488천원)와 '17년 이후 취득한 기계장치(수하물처리시설 외 7건, 취득가액 2,477,581천원)를 주요물품으로 등록하지 않고 있음. ○ 조치할 사항 : 물품관리지침에서 정한 차량운반구, 기계장치를 주요물품으로 등록하여 관리하시기 바라며, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.	물품
7	□ 산업안전보건관리비 사용내역 정산에 관한 사항 ○ '18년 시행 완료한 '○○공항 신고수신시스템 구매설치' 사업의 산업안전보건관리비 정산 시 부가세를 제외한 금액을 지급하여야 하나 부가세를 포함하여 지급하였음. ○ 조치할 사항 : 부적정하게 지급된 산업안전보건관리비 119천원을 회수하시기 바랍니다.	물품

연번	내 용	비 고
8	□ 소화기 관리상태 미흡 ○○○지사 여객터미널 일반대합실 2층 좌측 커피숍 옆에 소화기 위치표지는 있으나 소화기는 공중전화부스 옆에 있으며, 티웨이 항공 사무실 복도에 설치된 소화기는 위치 표지가 없음. 또한 여객터미널 우측 흡연구역에 설치된 소화기는 점검을 하지 않고 있음. ○ 조치할 사항 : 화재발생시 소화기의 위치를 신속히 인지할 수 있도록 축광식표지를 부착하고 매월 4일 안전의 날을 기준으로 소화기 점검 철저히 하시기 바랍니다.	안전
9	□ 현장 안전시설 보강 ○○○지사 여객터미널 일반대합실 2층 TV 설치 3개소에 TV 전원선 등을 보호하고 여객의 감전사고 예방을 위해 설치한 몰드의 커버가 없거나 파손되어 있음. ○ 조치할 사항 : 시설안전 및 여객의 감전사고 예방을 위하여 TV 전원선 등을 보호하도록 몰드를 보강하시기 바랍니다.	안전
10	□ 제방빙제 구매 및 관리에 관한 사항 ○○○지사에서는 공항운영규정 공항제설계획에 따라 항공기 이동지역 제설작업을 위하여 제방빙 자재인 요소비료를 2018년 10월 18일 10톤 구매하였으며 그 중 2톤을 지난 동절기에 사용하였으며 나머지 8톤의 요소비료를 토목장비고 창고에 보관하고 있음. ○ 제방빙 자재인 요소비료는 장기간 보관시 응고발생(흡습성)이 있어 대량포장(1ton)으로 구매하여 보관하는 경우에는 딱딱하게 굳어 제설작업시 즉시 사용이 곤란함. ○ 조치할 사항 : 향후 제방빙 자재인 요소비료를 구매 시에는 20kg 또는 25kg 소량 포장으로 구매토록 하며, 응고된 제방빙 자재를 동절기전 소량으로 분리하여 보관하시기 바랍니다.	물품

연번	내 용	비 고
11	□ 시공계획서 검토 및 승인에 관한 사항 ○ 공사감독규정 제12조(시공계획서의 검토확인)에 의하여 공사감독자는 시공자로부터 시공계획서를 제출받아 검토·확인하고 승인하여야 함. ○ ○○지사에서 진행중인 ‘○○공항 소방기계설비 개선공사’ 및 ‘조경시설유지관리공사’에 대하여 공사 감독자는 시공계획서를 제출받아 공사를 진행하고 있으나 제출받은 시공계획서를 검토 후 문서로 승인하지 않음. ○ 조치할 사항 : 현재 진행 중인 상기 2건의 공사에 대하여 시공계획서 검토 후 문서로 승인하시기 바랍니다.	공사
12	□ 항공기 이동지역 유지보수에 관한 사항 ○ ○○국제공항 공항운영규정 4.7 (이동지역 유지보수)에 따라 항공기 이동지역 내에는 흙, 모래, 포장재 조각 등의 파편 및 오염물질은 즉시 제거하여 항공기 안전운항에 영향을 미치지 않도록 하여야 함. ○ ‘○○공항 소방기계설비 개선공사’ 진행 중 항공기 이동지역내 소방 배관 교체를 위해 터파기한 지역에 대하여 되메우기 자재로 사용한 골재가 상부에 노출되어 항공기 안전운항에 영향을 미칠 수 있음. ○ 조치할 사항 : 진행중인 상기 공사에 대하여 노출된 골재를 거적 등으로 덮어 항공기 안전운항에 영향을 주지 않도록 조치하시기 바랍니다.	안전