

현 지 조 치

제 목 경계펜스 작동 및 경계에 관한 사항

관 계 부 서 ○○지사장, ◇◇지사장

내 용

공사 보안업무처리규정 60조에서는 보호구역을 중요시설 보호를 위하여 보호구역을 설정하도록 하고 있으며, 중요도에 따라 제한지역, 제한구역, 통제구역으로 구분하고 있다.

공사는 본사 및 사무소 전 지역이 제한지역으로 설정되어 관리되고 있으며, 특히 비축지사 입·출하시설, 비축유 저장시설은 제한구역으로 지정되어 출입인가자 관리 및 외부에서의 투시·도청 및 위험물 투척 방지를 위한 대책이 마련되어야 한다.

이에 따라 공사에서는 비축지사 외곽 울타리 및 필요시설에 동작 감지 센서 및 CCTV를 설치하여 상시 관리하고 있으며, 외부 침입 등의 시도가 발생할 경우 경보기 작동 및 근무 중인 경비원이 출동하도록 하고 있다.

관련하여 이번 불시 점검(12.20~21)에서 ○○지사 외곽울타리 침입방지 감지 센서 작동여부 및 근무자의 조치 적절성을 확인한 결과 일부 울타리에서 펜스 외부 충격에 대한 감지수준이 낮게 운영되고 있었으며, 감지 경보가 발생하였음에도 과학화장비(방호용 CCTV)를 통한 감지경보 발생구역 확인 및 현장 초동출동이 지연되는 등 외부 침입에 대한 경비대 근무자의 초동대처가 미흡하였다.¹⁾

1) ○○지사 진입로에 있는 외곽울타리의 감지기 작동여부 및 현장조치 적절성을 점검하였으며, 12월21일 21:28, 21:36, 21:38 3차례에 걸쳐 경보기가 작동되었으나, 현장 근무자 출동조치가 지연되었으며, 일부 외곽 울타리는 힘껏 흔들어야 경보가 울리는 등 감지센서 작동 감도가 다소 둔감하게 운영되고 있었음

또한 ◇◇지사의 경우에도 일부 적외선 감지구역의 적외선 감지기 센서 작동에 대한 초동조치의 적절성을 점검한 결과 경보 발생구역에 대한 과학화장비(방호용 CCTV) 확인에 따른 현장 출동이 다소 지연되었으며, 경보기 작동에 따른 경비대 근무자의 초동대처가 미흡하였다.²⁾

금번 점검에서 ○○지사 및 ◇◇지사 에 대한 외부 침입 방지를 위한 경계 및 차단이 다소 부족한 것으로 판단되므로 이에 대한 즉각적인 조치가 요구된다.

조치할 사항

○○지사장은 및 ◇◇지사장은 외곽울타리 동작 감지센서를 점검하여 외부인 침입 가능성을 차단하고 동시에 경비 근무자 근무지침 재교육을 통하여 경계상태가 강화되도록 조치하여 주시기 바랍니다. (현지조치)

2) ◇◇지사 진입로 부근에 설치된 밸브스테이션에 대한 적외선 감지기 작동여부 및 현장 근무자 출동상태를 점검하였으며, 12월 20일 21:17, 21:19, 21:23 3차례 경보기가 작동하였으나, 현장근무자가 출동이 지연되었으며, 경보기 작동 원인이 본사 점검반 불시점검이라는 사실을 확인하기 전에 경보기 작동을 해제함