

현 지 조 치

1. 전기실내 가연성 전기자재 보관

□□지사는 전기실의 일부 공간에 다량의 가연성 전기자재를 보관하고 있어 화재 및 자재 반출입시 인명사고의 위험이 있어, 보관 중인 가연성 전기자재를 옮기도록 조치하였다.

2. 소방계획서 관리 미흡

□■지사는 소방계획서상 소화기 현황이 실제 보유량과 상이하며 “폼³⁷⁾ 재고량 점검” 양식에 예비품 항목이 없어 2015년 □□지사로부터 인수한 폼 예비품이 관리되지 않고 있어, 소방계획서의 소방시설 현황을 실제 보유량으로 수정하고 “폼 재고량 점검” 양식에 예비품 항목을 추가토록 조치하였다.

□▣지사는 소방계획서상 가스마스크 등 재난관리자원의 보유현황이 실제 보유량과 상이하며 소화기 점검주기가 「소방시설운영지침서」와 불일치하여, 소방계획서의 재난관리자원의 보유현황을 실제 현황으로 수정하고 소화기 점검주기를 「소방시설운영지침서」와 일치시키도록 조치하였다.

3. 소방시설 유지관리 미흡

□▣지사는 옥외소화전(OH-810)에 소화노즐³⁸⁾(40A)이 없으며 소방호스(40A)가 엉켜 있어 화재 시 신속한 대처가 불가능하여, 옥외소화전내에 소화노즐을 비치하고 엉킨 소방호스를 즉시 사용이 가능한 상태로 보관하도록 조치하였다.

37) 폼(Foam) : 유류화재 시 사용하는 소화 약제

38) 소화노즐 : 소방호스 끝에 연결되어 소화수를 발사하여 화재진압 시 사용되는 금속 토출구

