

통 보

제 목 오일펜스 설치 및 운영관리 미흡

관 계 부 서 □□지사

조 치 부 서 □□지사

내 용

1. 업무 개요

□□지사는 Buoy를 통한 선박 입·출하 중 원유 유출로 해양오염사고 발생 시 신속한 비상대응을 위해 오일펜스³²⁾, 기름흡착제³³⁾ 등의 자재를 보유하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「해양환경관리법 시행규칙」 제32조(해양시설의 자재·약제 비치기준 등) 1항 및 2항에 따라 석유저장 또는 유조선 계류시설을 보유한 사업장은 오염물질의 확산을 막기 위하여 오일펜스 1,000m를 보유하여야 한다. 다만 같은 법 시행규칙 제32조 제4항에 따라 ●●공단에 위탁 배치하는 경우에는 오일펜스를 보유하지 않아도 된다.

한편, □□지사는 매년 ●●공단으로부터 ‘방제선 등 위탁배치 증서’를 발급 받고 있어 오일펜스를 보유해야 할 법적인 의무는 없으나, 해양오염사고 발생

32) 오일펜스(Oil Fence) : 바다에 기름이 유출되었을 때 예정경로에 설치하여 기름이 바다에서 확산이 되지 않게 하는 부유식(浮游式) 펜스

33) 기름흡착제 : 기름의 확산과 피해를 막기 위해 기름을 흡수하여 회수할 때 쓰이는 것으로 크기 약 50cm × 50cm, 우레탄 등의 재료로 만듦



시 ○○공단에서 현장 출동까지 소요되는 시간(약 1시간)을 감안하여 신속하게 조치하기 위하여 오일펜스(240m)³⁴⁾를 별도 보유하고 있다.

따라서 ○○지사는 해양오염사고 시 신속하게 초동조치를 할 수 있도록 오일펜스를 철저하게 관리할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○지사의 오일펜스는 노후화(1995년 설치)로 부식이 심하고 길이가 짧아(240m) 해양오염사고 현장에서 실질적인 사용이 어려운 상황이며, 당초에는 비상시 신속한 오일펜스 전개를 위하여 Winding Machine(이하 “권양기”라 한다)에 감아 물양장³⁵⁾에 보관 및 운영하여 왔으나, 2016년 7월 ○○ 당월지구 매립사업 범위에 ○○지사의 물양장이 포함됨에 따라 물양장과 권양기가 함께 철거된 후 과거 물양장 인근 창고에 보관만 하고 있어 해양사고 발생 시 자체적인 신속대응(초동조치)이 어려운 실정이다.

관계부서 의견 및 검토결과 ○○지사는 권양기 포함, 오일펜스 신규도입 및 이를 위한 물양장 확보 등 개선방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○지사장은 오일펜스를 계속 보유·운용할 필요성이 있는지를 검토하시고, 필요성이 인정되는 경우 우선 물양장을 확보한 후 오일펜스 및 권양기를 신규로 도입하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

34) 당초 1,200m를 보유하였으나 부식 등으로 인해 일부는 폐기하고 240m만 보유 중

35) 물양장(物揚場) : 전면 수심이 보통 4~5m 이내인, 1천톤급 미만의 소형선박이 접안하는 간이부두로서 시설점검 및 유지보수 시 선박접안이나 자재 선적 또는 유사시 오일펜스를 선박에 실기 위한 용도로 사용됨

