

개선하여야 할 사항			
번호	12	관련부서(기관)	□□본부
제 목 ㉡㉡ 커트팩 작업방법 불합리 내 용 공사(公社)는 「생산관리규정」 제11조(계수확인)에 작업상의 사고를 방지하고, 정확을 기하기 위하여 작업지침으로 정한 방법에 따라 수량을 계수·확인하도록 하고 있다. 또한 「㉡㉡작업지침」 제42조(커트팩작업)에 따르면 □□본부 ㉡㉡부는 계수 오류로 리젝트된 제품을 탁상용 계수기로 재확인하여 수량 관리를 철저히 하여야 한다. 탁상용 계수기로 수량을 재확인하는 경우에는 재확인 전 제품(이하 “미계수 제품”이라 한다)과 재확인 후 제품(이하 “계수 제품”이라 한다)을 물리적인 공간으로 구분하여 미계수 제품이 포장·공급되는 것을 방지하는 것이 바람직하다. 그런데 20XX. X. X. 감사일 현재 커트팩 작업장 및 작업절차 점검 결과 미계수 제품과 계수 제품의 작업 공간이 구분되어 있지 않아 미계수 제품이 포장되어 공급될 우려가 있다. 따라서 계수 부적합품 공급을 방지하기 위해 미계수 제품과 계수 제품의 작업 공간을 물리적으로 분리할 필요가 있다.			

조치하여야 할 사항

□□본부장은

⚙ 커트팩 작업 중 탁상용 계수기로 재확인 작업을 할 경우 미계수 제품이 계수 제품에 혼입되지 않도록 작업공간을 물리적으로 구분하시기 바랍니다.