

| NO             | 우수 사례명               | 부서명     |
|----------------|----------------------|---------|
| 종합2019-008-우01 | 청구서 출력용 고속 프린터 교체 개선 | ◆◆지역사업처 |

## 1. 추진배경

### 추진배경

- 청구서 출력용 고속 프린터 설비 노후화에 따른 장애로 인한 사고 발생을 사전에 예방하기 위해 프린터를 교체를 통한 안정적인 운영으로 고객만족 향상에 기여

### □ 고속프린터 및 운영서버 현황

| 구<br>분 | 고 속 프 린 터      |          |         | 운 영 서 버  |           |         |
|--------|----------------|----------|---------|----------|-----------|---------|
|        | 제품명(제조사)       | S/N      | 도입년월    | 제품명(제조사) | 출력솔루션     | 도입년월    |
| 1      | IBM 3300 - ES1 | 01-24227 | 2001.01 | HP DL580 | Infoprint | 2010.12 |
| 2      | IBM 3300 - ES1 | 01-24010 | 2003.12 | HP DL380 | Infoprint | 2010.12 |

### □ 현황분석 및 문제점 도출내용

#### 현황분석

- 현재 사용하고 있는 청구서 출력용 프린터 설비 2기가 모두 15년 이상된 설비
- 운영중 장애가 발생 하고 있고, 만약의 사고에 대비하여 최소 한대 이상 교체 필요.

#### 문제점 및 개선방안

- IBM-3300 프린터는 단종이 되어 한국에서만 사용이 되고 있고, 소모품도 단종 가능성이 있음
- 고객사에 교체의 당위성을 알리고 만일의 사고 발생에 대한 예방을 위해 교체 개선 필요 설득

## 2. 추진내용

### □ 개선노력

#### 추진내용

- 노후된 청구서 출력용 고속 프린터에 대해 장애 이력 및 교체 검토 요청
- 현재 사용 중인 프린터 단종여부 확인

#### 추진실적

- '16년 이후 매해 연말 정산시 교체의견 피력, 그 후 교체요청 검토 공문을 '18년 4월 5일 한전 제주본부에 발송
- 현 프린터 관리 업체로부터 단종여부 확인 요청 후 관련 공문 수령 하여 한전에 전달

## □ 관련문서

### 청구서 출력용 고속 프린터 교체요청 공문



한전KON(주)

수 신: 한전 제주지역본부장(참조:전력 ICT부장)

제 목: 청구서 출력용 프린터 교체 검토 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 현재 사용중인 청구서 출력용 프린터 IBM-3300(2대)에 대해서 아래와 같은 이유로 프린터 교체 검토를 요청드립니다.

가. 교체 요청 프린터

| 구분 | 고속프린터    |         |         | 비고     |
|----|----------|---------|---------|--------|
|    | 제품명(제조사) | S/N     | 도입년월    |        |
| 1  | IBM-3300 | 0124010 | 2001.06 | 무선교체요청 |
| 2  | IBM-3300 | 0124227 | 2003.12 |        |

나. 교체 검토 내용

- IBM-3300 프린터는 단종되어 세계에서 한국만 사용되고 있음.
- 프린터 노후화로 설비 운영 중 간단 장애가 자주 발생하고 주요 부품 및 소모품이 2~3년 안에 단종 가능성 있음.
- 프린터 2기 모두가 15년 이상된 설비여서 최소 1대는 신형 프린터로 우선 교체하여 만일의 사고에 대비가 필요함.

첨 부: 프린터 장애내역, 1부, 곁.

한전KON주식회사 사장



### 프린터 장애 내역 보고

(제주지역)본부 프린터 장애 세부내역

■ 대상기간: 2016. 1월 ~ 2017. 12월

| 구분    | 장애일자       | 발생시간        | 장애내용                        | 장애 발생 원인         | 조치사항                 | 특이사항 |
|-------|------------|-------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------|
| 프린터#2 | 2016.01.13 | 11:00~12:00 | Tractor 소음 발생               | Drum cover 불량    | Drum Cover Adjust    |      |
| 프린터#1 | 2016.02.25 | 13:00~14:30 | 오일 Port쪽 오일누수 발생            | 오일 펌프 불량         | 오일 펌프 교체             |      |
| 프린터#1 | 2016.06.28 | 10:30~11:30 | charge corona Voltage error | 와이어 파손           | 와이어 교체               |      |
| 프린터#1 | 2016.08.30 | 11:30~12:30 | Oil Belt에 용지걸림              | Oil Belt 늘어짐     | Oil Belt 점검 및 청소     |      |
| 프린터#1 | 2016.10.27 | 13:30~14:50 | Tractor Cover 뒤틀림           | Tractor Cover 불량 | Tractor Cover Adjust |      |
| 프린터#2 | 2016.02.25 | 09:30~16:30 | Toner Feed Roller rep       | 토너가 뭉쳐서 나옴       | Toner Roller 교체      |      |
| 프린터#1 | 2017.05.25 | 09:00~16:00 | Toner Feed Roller rep       | 토너가 뭉쳐서 나옴       | Toner Roller 교체      |      |
| 프린터#1 | 2017.06.29 | 11:20~12:20 | 용지 찢히선 문제 발생                | Stacker Fan 문제   | Stacker Fan Adjust   |      |
| 프린터#1 | 2017.09.27 | 09:00~10:30 | 출력을 계속 걸림                   | Hot Roll 손상      | Hot Roll 교체          |      |
| 프린터#1 | 2017.11.28 | 09:00~10:00 | Printer Voltage error       | 와이어 파손           | 와이어 교체               |      |

### 리코코리아 단종 확인서

**RICOH**  
Imagine. Change.  
서울특별시 강남구 테헤란로 79길 6, 7층  
(상장동, 제이메스리움)

문서번호: RK-18-PS-02

시행일자: 2018년 4월 10일

수 신: 한전KON(주)

참 조: 한국전력공사 제주 지역본부

발 신: 리코코리아

제 목: 인포프린트 제품 단종 문의에 대한 안내

1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 폐사의 제품 HW 판매 단종(Hardware withdrawal) 문의에 대해 아래와 같이 안내 드리오니 업무진행에 참고하시기 바랍니다.
3. 문의사항이 있으시면 02-467-1006 또는 010-3088-7354 로 연락 주시기 바랍니다.

“ 아 래 ”

안내내용: HW 판매 단종 문의에 대한 회신

발표번호: CRD #HW 12-1090 Hardware Withdrawal

단종제품: InfoPrint 3000 제품 및 옵션 장치 (machine type 3300).

단종일자: 2012년 5월 18일

참고사항: HW 제품에 대한 판매 단종이며 유지보수 서비스의 경우에는 별도의 안내가 없으면 계속 서비스가 유효합니다. 곁.

서울시 강남구 테헤란로 79길 6, 7층

주식회사 리코코리아

대표이사 박 영 천

### 청구서 출력용 고속 프린터 설치



### 3. 개선효과

#### □ 추진성과

추진성과

- '18년 7월경 한전 본사에서 고속프린터 도입 결정 후 프린터 설비 발주
- 도입기종 : NIPSON DIGI Flex(프랑스 업체), 도입가격 : 2억2천만원
- 아래 일정에 맞춰 프린터 도입일정 확정 및 진행 완료

| '18.12월 - '19.1월 | 10(월) | 11(화) | 12(수) | 13(목) | 14(금) | 15(토) | 16(일) | 17(월) | 18(화) | 19(수) | '18.12월 ~ '19.01.05 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| 전기공사             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |
| 공조공사             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |
| 철거/이설            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |
| 운송/배치            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |
| 설치/검수            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |

#### □ 기대효과

기대효과

- 제주의 지리적 여건상 설비 고장시 즉각적인 조치 지원이 불가하여 신규 프린터 도입에 따른 설비의 안정적 운영 가능
- 청구서 출력 속도가 기존 프린터 대비 2배이상 향상 되어 고객이 원하는 시간대에 프린터 출력 지원으로 고객만족도 향상 기여
- 잔여 노후 프린터 고장시에도 안정적인 대고객 업무 지원 가능
- 기존 토너 대비 토너 가격이 상승하여 매출증대 효과 발생  
(기존토너 124,729원(분기 약 5개 소모), 신규토너 : 1,178,376원(분기 약 15개 소모))

### 4. 향후계획

#### □ 잔존 노후 프린터 교체 진행

- 안정적인 청구서 출력을 위해 2003년 도입된 잔존 노후 프린터(IBM-3300) 교체를 위한 지속적인 대고객 활동 진행
- 신규 도입된 프린터 설비 장·단점 분석 후 추후 프린터 도입시 가이드 구축 진행