

△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목	△△△△ 물 관련 시설 관리 강화
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 ‘공단’이라 한다)은 계곡, 하천, 해수 등의 수질상태를 파악하고 △△△△내 자연생태계의 기초자원인 수생태계를 적정하게 관리하여 우수한 수질을 지속적으로 유지하고자 탐방객이 이용하는 오수처리시설, 먹는물 시설의 정기적인 검사 및 시설 개선 활동 등을 통해 「맑고 깨끗한 공원이용 환경」 조성에 노력하고 있다.

△△△△△△△△△△(이하 “사무소”라 한다)에서 관리중인 수질 측정망은 총 25개 지점이고, 이 중 △△△△ 물 관련 시설은 3개 지점이다.

공단 △△△△ 물 관련 시설의 관리 목표는 「먹는물 수질기준 항목 ‘적합’ 또는 ‘안심’ 등급」 이고, 사무소의 물 관련 시설 현황은 [표 1]과 같으며, 측정기간 및 측정 횟수는 [표 2]와 같다.

[표 1] △△△△△△ △△△△ 물 관련 시설 현황

구 분	지 점 명	세부지점	측정대상	분석기관	목 적
△△△△ 물 관련 시설(샘터)	△△△ 참샘	△△ △△군 △△면 △△리 산 282-1	샘물	먹는물 검사기관	먹는물
	△△봉 참샘	△△ △△군 △△면 △△리 산109			
△△△△ 물 관련 시설 (기타시설)	△△대야영장 (1영지 개수대)	△△ △△군 △△면 △△리 산63-5	계곡수, 지하수	먹는물 검사기관	생활용수

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

[표 2] △△△△△△ △△△△ 물 관련 시설 측정기간 및 횟수

구 분	측정횟수	측정기간	결과입력	분석기관	비고
△△△△ 물 관련 시설 (약수터)	3~8회 차등	02.01. ~ 03.31.	04.25.	먹는물 검사기관	수질기준 초과 시 원인파악 및 조치 후 보고기일 내 재측정 실시
		04.01. ~ 06.15	06.30.		
		07.01. ~ 09.25.	10.15.		
		10.01. ~ 11.20.	11.30.		
△△△△ 물 관련 시설 (기타시설)	3회	04.01. ~ 06.15.	06.30.	먹는물 검사기관	
		07.01. ~ 09.25.	10.15.		
		10.01. ~ 11.20.	11.30.		

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공단은 △△△ 공원 13640-845(2003.12.4.)호 「△△△△ 내 계곡·하천·해수 수질측정망을 운영」에 따라 △△△△ 내 수질 및 수생태계의 실태 파악 및 수생태계 보전 정책 수립을 위한 기초자료 확보를 위하여 △△△△ 수질측정망을 운영·관리하고 있고, 실효성 있는 자료 축적과 추세 파악을 위하여 주기적 분석을 하고 있다.

공단 「수질측정 및 실험실 운영 지침」(△△△△처, 2025. 4. 제정) 및 「물환경 보전 수질분석 지침서」(△△△△연구원, 2020년 4월 발간)에서는 △△△△ 물관리 관련 법령, 모니터링 및 관리기법 및 유의사항 등에 대한 전반적인 사항을 안내하고 있고, 「△△△△ 물 관련 시설 관리 매뉴얼」에서는 △△△△ 내 약수터(샘터), 음수대 등 먹는물에 대한 적절한 관리 방법을 안내하고 있다.

따라서 사무소에서는 수생태계 효과적 보전을 위하여 관련 지침에 따라 △△△△ 수질측정망 운영에 최선을 다하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에, 2022. 7. 16.부터 감사일 현재(2025. 7. 11.)까지 사무소에서 이행한 △△△△ 수질측정망 운영현황을 점검하였다.

사무소는 △△△△ 물 관련 시설을 관리하며 관련 지침에 따라 “먹는물 수질기준 항목 ‘적합’ 또는 ‘안심’ 등급”이 유지될 수 있도록 측정기간 및 측정 횟수를 준수하고, 먹는물 수질 기준 초과 시 주변 오염원 여부 및 환경변화 조사 등을 통한 원인 파악 후 보고기일 내 재측정을 실시하여야 하며, 수질 검사 결과는 이용객이 볼 수 있도록 게시하여야 함에도,

--	--	--


[그림 1] △△대야영장 물 관련 시설(기타시설) 측정 결과 게시 현황 (2025. 7. 11. 기준)

2024년 △△△△ 물 관련 시설(기타시설)을 관리하며 2024. 8. 29.에 시행한 2차 수질 검사 결과가 “부적합”이었음에도, 수질 기준 초과에 따른 원인 파악 및 재측정을 실시하지 않은 사실이 확인되었다.

이에, 동일 시설에 대한 2024년 3차 수질검사 및 2025년 1차 수질검사 현황을 검토하였고, 그 결과 2024. 11. 7. 및 2025. 5. 12.에 △△△△ 물 관련 시설(기타시설)에 대한

수질 측정을 완료한 사실을 확인하였는데, 측정장소가 당초 측정지점인 △△대 야영장 1영지 개수대가 아닌 각 5영지, 4영지 개수대로 측정장소를 임의 변경하여 수질 측정을 이행한 사실이 확인되었다.

측정장소를 임의로 변경한 것에 대하여 수질 업무 담당자는 측정장소를 착각하였으나, △△대야영장에서 사용되는 원수가 같아 측정장소를 변경하여도 결과에 영향이 없을 것 같다고 답변하였다.



[그림 2] △△대야영장 물 관련 흐름도

이에, 시설 업무 담당자에게 △△대야영장에서 사용중인 계곡수 관정을 확인한 결과, △△대 야영장 7영지(상수도 유입)를 제외한 1~6영지에서 사용되는 모든 물은 계곡수로 원수가 같다는 답변을 받았고, 위 [그림 2]의 △△대 야영장 물 흐름도를 분석한 결과, 계곡수를 집수한 후 관정을 통해 영지로 흘러가는 구조로 원수가 같아

측정지점 변경에 따른 수질 검사 결과값에 큰 영향은 없을 것으로 예측되었다.

그러나, △△△△ 물 관련 시설(기타시설) 수질 측정 데이터 신뢰도 및 △△△△ 물 관련 시설(기타시설)을 이용하는 탐방객들에게 정확한 수질 검사 결과 안내를 위하여 향후 관련 지침에 따라 동일지점에서의 수질 측정은 준수되어야 할 것으로 판단된다.

이에, 관련 규정에 따라 △△△△ 물 관련 시설(기타시설)에 대한 2회차 측정을 기존 측정장소(1영지 개수대)에서 조속히 시행한 후 현행화된 수질검사 결과를 게시하고, 수질검사 결과가 부적합 시 원인 파악 및 재측정을 이행하여야 할 것이며, 수질측정 결과 안내판의 노후된 공단 CI에 대하여는 교체가 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△장)은 △△△△ 물 관련 시설(기타시설)에 대한 2회차 측정을 조속히 시행하고, 수질검사 결과 안내판의 노후된 공단 CI를 교체 하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△장)은 사유지 매수 완료 토지의 현장 관리 이행 철저를 위하여 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)