

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[통보]

제 목 농업생산기반시설(방조제) 안전대책 운영 및 관리 소홀

해 당 부 서 [REDACTED]

조 치 부 서 [REDACTED]

내 용

1. 업무개요

[REDACTED]에서는 계획지점에서 되풀이되는 조수를 차단하고 해수의 유통을 방지하여 내부개발지 및 담수호, 배후지를 안전하게 보호하기 위하여 [표 1]과 같이 시설물안전법 2종 및 농어촌정비법 1종 시설물인 보령방조제와 홍성방조제를 설치하여 운영·관리하고 있다.

[표 1] 방조제 시설물 주요자원

사업단	시설명	위치	준공 (년도)	수혜면적 (ha)	포용조수량 (만㎥)	주요시설
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 [REDACTED]에서는 [REDACTED]에 대하여 2025년 「시

설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조(안전점검의 실시), 「농어촌정비법」 제18조(농업생산기반시설의 관리)에 따라 정밀안전진단을 실시하였고,

公社 「안전보건관리규정」 제48조(위험성평가)에 따라 농업기반시설에 대한 위험성평가를 매년 실시하고 있다.

2. 판단기준

농림축산식품부 「농업생산기반시설 관리규정」 제6조(시설관리자의 임무)에 따르면 시설관리자는 시설의 기능을 보전하고 시설 이용자의 편의와 안전을 높이도록 일상적으로 시설을 점검·정비하여야 하고 긴급한 조치가 필요한 때에는 신속한 조치를 하고 각종 재해 및 사고 등을 예방하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 公社 「안전보건관리규정」 제48조(위험성평가)에 따르면 공사는 고용노동부 고시 「사업장 위험성평가에 관한 지침」에 따라 사업장 전체에 대한 위험성평가를 시행하여야 하고,

위험성평가의 목적, 평가방법, 담당자/책임자 역할, 평가대상(또는 범위)별 역할, 주지방법, 유의사항 등에 관한 연간계획을 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 충남 서부관리단에서는 보령방조제와 홍성방조제 등 농업기반시설물 관리를 하면서 정기적으로 점검을 통한 안전성 확보로 사고를 예방하여야 하고 위험성평가지 해당 위험요인을 발굴·평가를 실시하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [REDACTED]에서는 농업생산기반시설물 안전관리를 하면서 [REDACTED]

■■■■의 경우 [그림 1]과 같이 배수문점검 계단 난간(폭 90cm) 2단부 추락 방지를 위한 간살¹⁾이 미설치되어 있었고, 배수문 점검을 위한 지지발판 브라켓 철물(너트)이 이탈 및 부식된 채 방치하였고, 보행자 통행로에 설치된 안전난간 2개소가 파손된 채 방치시켰고

[그림 1] ■■■■방조제 시설물 관리 현황




자료: 안전감찰 시설물 현장 사진 촬영

1) 조사설계 실무요령(2018년 제정) 제1편 다목적농어촌용수 8.2.2 난간에 따르면 방호난간은 바닥의 마감면으로부터 120cm 이상의 높이로 설치하고 간살 간격은 안목치수 10cm 이하로 설치하도록 규정하고 있음

조제의 경우 [그림 2]와 같이 배수문 점검 계단 난간(폭 90cm) 2단부 추락 방지를 위한 살을 설치하지 않았고, 보행자 통행에 설치된 안전난간 1개소와 관리도로 측면 스틸그레이팅이 파손된 채 방치시키는 등 감사일(2025. 12. 9.) 현재까지 별도의 조치를 취하지 않은 사실이 있다.

[그림 2] 조제 시설물 관리 현황



자료: 안전감찰 시설물 현장 사진 촬영

또한 조제에서는 2025년에 실시한 보령방조제와 홍성방조제 위험성평가에서 해당 위험요인에 대하여 별도로 발굴, 평가하지 않은 사실도 있다.

그 결과 농림축산식품부 「농업생산기반시설 관리규정」에 따라 농업생산기반

시설물을 안전하게 관리하지 못하여 해당 시설물을 사용하는 공사 직원 및 보행자 등이 위험요인에 노출되고, 그로 인해 안전사고의 우려가 있다.

다만 [REDACTED]에서는 농업생산기반시설물 [REDACTED] 유지보수와 관련하여 시설물 유지관리를 위한 예산이 부족하여 우선순위를 정하여 사용하고 있었고

방조제 보행로 안전난간 및 진입도로 측구 스틸그레이팅은 공사 관리 방조제이지만 지자체([REDACTED])에서 설치·관리하고 있었다.

4. 관련부서 의견

[REDACTED]에서는 해당 지적사항에 대하여 별도의 이의제기를 제기하지 않았고, 시설물 보수를 위한 조치(즉시 보수, 예산 확보, 지자체 보수 요청 등)를 실시할 예정이며 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련직원 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 : 통보

사장([REDACTED])은 규정 및 지침에 따라 관리하는 농업생산기반시설물([REDACTED])에 대하여 안전사고 발생 우려가 있는 일부 시설물에 관하여 안전사고 예방을 위해 대책 등을 마련하시기 바랍니다.(통보)