

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 재해대비 수방자재 수급 관리 소홀

해 당 부 서 ○○지역본부 AA지사, GG지사

조 치 부 서 ○○지역본부

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 AA지사(이하 “AA지사” 라 한다)와 GG지사(이하 “GG지사” 라 한다)에서는 장마, 호우, 태풍 등 자연재해 발생시 피해를 최소화하고, 긴급상황 발생 시 기관 간 상호 협조 및 지원을 원활히 하기 위해 수방자재를 미리 확보 하여 [표 1]과 같이 비축, 관리하고 있다.

[표 1] 수방자재 관리 내역

지사	구분	PP마대 (매)	말목 (본)	뭍음줄 (롤)	비닐류 (롤)	보온덮개 (롤)	흡착포 (BOX):100매)	오일펜스 (m)	유화제 (통:18L)	오탉방지막 (m)	비고
GG	‘23.02.13. 보고	390	30	-	1	-	16	70	1.4	-	GG수자원-5 42
	‘24.02.28. 보고	390	30	-	1	-	16	70	1.4	-	GG수자원-8 91
	‘25.02.27. 보고	1,500	180	4	12	6	8	70	1	30	GG수자원-6 75
	‘26.03.06. 보고	1,500	180	4	12	6	8	70	1	30	GG수자원-8 06
AA	‘23.02.13. 보고	1,645	50	4	4	5	10	40	6	-	AA수자원- 291
	‘24.02.28. 보고	700	20	-	-	3	5	10	5	-	AA수자원- 653
	‘25.02.28. 보고	700	20	4	4	3	5	30	2	-	AA수자원- 600
	‘26.03.09. 보고	700	20	4	4	3	5	30	-	-	AA수자원- 563

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「재난 및 안전관리 기본법」 제34조(재난관리자원의 관리)에 따르면 재난관리 책임기관의 장은 재난관리를 위하여 필요한 물품, 재산 및 인력 등의 물적·인적자원을 비축하거나 지정하는 등 체계적이고 효율적으로 관리하여야 한다고 규정하고 있고,

公社 「물품관리지침」 제44조(물품의 보관)에 따르면 자산관리자는 물품을 항상 사용 또는 처분할 수 있도록 수량을 확인하여 보관하도록 규정하고 있다.

그리고 본사 NNNN실에서는 재난 시 실제 필요한 자원의 과부족 및 동원 지연 등의 문제점을 예방하고, 최소 관리기준을 두어 예산의 효율적 집행을 위해 “재난관리자원(수방자재) 구비 최소량 기준(안)” (이하 “기준(안)” 이라 한다)을 마련하여 배포¹⁾하였고,

기준(안)에서는 지사의 시설물 수와 각 수방자재의 사용 빈도를 고려하여 지사에서 구비해야 할 최소량을 산정하여 [표 2]와 같이 수방자재 최소 수량을 제시하였다.

[표 2] 재난관리자원 구비 최소량 기준

지사	PP마대 (매)	말뚝 (본)	비닐류 (롤)	보온덮개 (롤)	뒤풀 (롤)	흡착포 (BOX):100매	오일펜스 (m)	유화제 (통:18L)	오탁방지막 (m)
GG	1,469	172	4	12	6	8	50	1	30
AA	1,234	146	2	7	4	8	70	1	40

자료: 재난관리자원(수방자재) 구비 최소량 기준(안) 재구성

그리고 본사 LLLLL처에서는 매년 재난 대응 조직 정비를 실시하고 있으며 “2026년 재난대책조직 일제정비 실시²⁾” 에서 [조치 및 주의사항]으로 수방자재

1) NNNN재난-1555(2023.12.07.)호.

최소 구비량 이상 보유하라는 내용을 안내하였고, 2026년 재난대책조직 및 수방자재 등 현황을 제출하도록 공문을 시행하였다.

따라서 재해대비 수방자재 관리부서에서는 기준(안)에 따라 [표 2]과 같이 재난 상황 발생시 신속한 대응·복구가 가능하도록 수방자재 구비 최소량을 확보해야 하며, 현재 사용 가능한 물품 수량을 확인하고 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. GG지사의 경우

GG지사에서 감사 대상기간 중 수방자재의 보관 현황을 확인 결과 [표 3]과 같이 최소 구비량 대비 PP마대는 219매, 말목 172본, 보온덮개 9롤, 묶음줄 5롤을 부족하게 보유하고 있고,

[표 3] GG지사 수방자재 보유량 현황 및 재고 차이

구분	PP마대 (매)	말목 (본)	비닐류 (롤)	보온덮개 (롤)	묶음줄 (롤)	흡착포 (BOX:100매)	오일펜스 (m)	유화제 (통:18L)	오탁방지막 (m)
최소 구비량(①)	1,469	172	4	12	6	8	50	1	30
‘26년 보고(②)	1,500	180	4	12	6	8	70	1	30
현지 확인(③)	1,250	-	4	3	1	24.5	50	3	40
차이(③-①)	△219	△172	-	△9	△5	16.5	-	2	10
차이(②-①)	△250	△180	-	△9	△5	16.5	△20	2	10

자료: 부서 제출자료 및 현지 확인 결과 재구성

2026년 재난관리자원(수방자재) 보고 시에도 실제 보유 수방자재 현황과 다르게 보고한 사실이 있다.

2) LLLL재난-141(2026.2.24.)호.

나. AA지사의 경우

AA지사에서는 감사 대상기간 중 수방자재의 보관 현황을 확인 결과 [표 4]와 같이 최소 구비량 대비 PP마대는 668매, 말목 56본, 보온덮개 6롤, 오일펜스 22m, 유화제 1통, 오탁방지막 50m를 부족하게 보유하고 있고,

[표 4] AA지사 수방자재 보유량 현황 및 재고 차이

구분	PP마대 (매)	말목 (본)	비닐류 (롤)	보온덮개 (롤)	묶음줄 (롤)	흡착포 (BOX:100매)	오일펜스 (m)	유화제 (통:18L)	오탁방지막 (m)
최소 구비량(①)	1,234	146	2	7	4	8	70	1	40
‘26년 보고(②)	700	20	4	4	3	5	30	-	-
감사확인(③)	566	90	6	1	4	67	48	-	-
차이(③-①)	△668	△56	4	△6	-	59	△22	△1	△40
차이(②-①)	△534	△126	2	△3	△1	△3	△40	△1	△40

자료: 부서 제출자료 및 현지 확인 결과 재구성

2026년 재난관리자원(수방자재) 보고시에도 실제 보유 수방자재 현황과 다르게 보고한 사실이 있다.

그 결과 수방자재 재고 관리 소홀로, 긴급 상황 발생 시 자재 부족 등으로 신속하고 효율적인 재난 대응에 장애가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

GG지사에서는 사용 후 미구비 또는 보고 과정에서 일부 누락된 과소 보유 수방 자재에 대해서는 최소 구비량 이상 확보하도록 하고, 향후 수방 자재 재고 확인 시 동일 상황이 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

AA지사는 감사 지적사항에 대해 2026년 수방자재 최소 구비량 중 PP마대, 말목, 보온덮개, 묶음줄, 흡착포, 오일펜스, 유화제, 오탁방지막 등 수방자재에 대하여 금년도 수방자재 부족분을 구입하여 최소 구비량을 확보하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(○○지역본부장)은 「재난 및 안전관리 기본법」 제34조 및 「물품관리 지침」 제44조에 따라 수방자재를 긴급 상황에서도 항상 사용할 수 있도록 선량하게 관리하고, 재고를 정확히 파악하여 부족한 수방자재를 구비할 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)