

2026년 □□ 건설사업단 현지도 시정사항

□ 집 계 표

구 분	건 수	내 용	비 고
계	22		
5공구	4	수로암거 EPS 블록 고정조치 미흡 등	
6공구	4	방음벽 벽체 신축이음부 시공 미흡 등	
7공구	4	주입줄눈제 시공 미흡 등	
8공구	4	횡배수관 유입부 토사 정리 미흡 등	
9공구	3	교량점검시설 충격에 의한 파손 등	
10공구	3	토공 포스트 미 설치 등	

현지도 시정사항 목록

□ 조치기관 : □□ 건설사업단(제5공구)

연 번	내 용	비 고
1	수로암거 EPS 블록 고정조치 미흡	
2	선배수시설 실런트부 균열 및 시공 미흡	
3	방음벽 벽체 수축줄눈 시공 미흡	
4	방호벽 상단 콘크리트 파손	

□ 고속국도 제29호선 □□ 고속도로 건설공사(제5공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2026	시공업무	수로암거 EPS 블록 고정조치 미흡	사진		수로암거 EPS블록 재설치 필요	#1
			위치	STA. 22+746 암거		
			내용	수로암거 EPS블록 고정조치 미흡		
2026	시공업무	선배수시설 실런트부 균열 및 시공 미흡	사진		선배수시설 실런트부 균열 등 보완 필요	#2
			위치	STA. 23+040(ㄱㄱ)		
			내용	선배수시설 실런트부 균열 및 시공 미흡		

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2026	시공업무	방음벽 벽체 수축줄눈 시공 미흡	사진		방음벽 벽체 수축줄눈 보수 미흡	#3
			위치	STA. 25+880(ㄱㄱ)		
			내용	방음벽 벽체 수축줄눈 시공 미흡		
2026	시공업무	방호벽 상단 콘크리트 파손	사진		방호벽 상단 콘크리트 파손부 보완 필요	#4
			위치	STA. 25+880(ㄴㄴ)		
			내용	방호벽 상단 콘크리트 파손		

현지도 시정사항 목록

□ 조치기관 : □□ 건설사업단(제6공구)

연 번	내 용	비 고
1	방음벽 벽체 신축이음부 시공 미흡	
2	방음벽 벽체 균열 다수 발생	
3	사면 일부구간 세굴 발생	
4	콘크리트 잔재 및 폐자재 방치	

□ 고속국도 제29호선 □□ 고속도로 건설공사(제6공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2026	시공업무	방음벽 벽체 신축이음부 시공 미흡	사진		방음벽 기초 신축 이음부 보완 필요	#1
			위치	STA. 27+830(ㄱㄱ)		
			내용	방음벽 기초 신축이음부 시공 미흡		
2026	시공업무	방음벽 벽체 균열 다수 발생	사진		방음벽 벽체 균열관리 철저 및 보수 필요	#2
			위치	STA. 27+700~27+900(ㄱㄱ)		
			내용	방음벽 벽체 균열 다수 발생		

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2026	시공업무	사면 일부구간 세굴 발생	사진		토공 보완 필요	#3
			위치	STA. 28+780(ㄴㄴ)		
			내용	사면 일부구간 세굴 발생		
2026	시공업무	콘크리트 잔재 및 폐자재 방치	사진		콘크리트 잔재 및 폐자재 처리 필요	#4
			위치	병천천교(ㄴㄴ) A2 및 은석2터널 종점		
			내용	콘크리트 잔재 및 폐자재 방치		


현지도 시정사항 목록

□ 조치기관 : □□ 건설사업단(제7공구)

연 번	내 용	비 고
1	주입줄눈제 시공 미흡	
2	배수로 내부 적치물 방치	
3	연속배수시설 실런트 미처리	
4	라이닝 줄눈부 실런트 시공 미흡	

□ 고속국도 제29호선 □□ 고속도로 건설공사(제7공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2026	시공업무	주입줄눈제 시공 미흡	사진		주입줄눈제 시공 보완 필요	#1
			위치	STA. 35+600(ㄱㄱ)		
			내용	주입줄눈제 시공 미흡		
2026	시공업무	배수로 내부 적치물 방치	사진		배수로 내부 준설 필요	#2
			위치	STA. 35+800(ㄱㄱ)		
			내용	배수로 내부 적치물 방치		

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항	지 도 시 정 내 용	비고
2026	시공업무	연속배수시설 실런트 미처리	사진  위치 STA. 38+500(ㄱㄱ) 내용 연속배수시설 실런트 미처리	토공 보완 필요	#3
2026	시공업무	라이닝 줄눈부 실런트 시공 미흡	사진  위치 북면2터널(ㄴㄴ) 내용 라이닝 줄눈부 실런트 시공 미흡	라이닝 줄눈부 실런트 보완 필요	#4

현지도 시정사항 목록

□ 조치기관 : □□ 건설사업단(제8공구)

연 번	내 용	비 고
1	횡배수관 유입부 토사 정리 미흡	
2	터널 공동구 기초 손상	
3	라이닝 콘크리트 면정리 미흡	
4	V형측구 실런트 처리 미흡	

□ 고속국도 제29호선 □□ 고속도로 건설공사(제8공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2026	시공업무	횡배수관 유입부 토사 정리 미흡	사진		횡배수관 유입부 토사 정리 보완	#1
			위치	STA. 41+940 횡배수관		
			내용	유입부 토사 정리 미흡		
2026	시공업무	터널 공동구 기초 손상	사진		터널 공동구 기초 보수 필요	#2
			위치	북면5터널(ㄴㄴ)		
			내용	터널 공동구 기초 손상		

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2026	시공업무	라이닝 콘크리트 면정리 미흡	사진		라이닝 콘크리트 면정리 보완 필요	#3
			위치	북면5터널 (ㄴㄴ)		
			내용	라이닝 콘크리트 면정리 미흡		
2026	시공업무	V형측구 실런트 처리 미흡	사진		V형측구 실런트 보완 필요	#4
			위치	STA. 44+600		
			내용	V형측구 실런트 처리 미흡		

현지도 시정사항 목록

□ 조치기관 : □□ 건설사업단(9공구)

연 번	내 용	비 고
1	교량점검시설 충격에 의한 파손	
2	현장 반입자재 관리 미흡(구름방지조치 등)	
3	쌓기부 측면 보호천만 정비 필요	

□ 고속국도 제29호선 천안~안성간 건설공사 (제9공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2026	시공업무	교량점검시설 충격에 의한 파손	사진		파손부 보수 필요 (바닥부 교체 등)	#1
			위치	양대2교(ㄱㄱ) A2		
			내용	교량점검시설 충격에 의한 파손		
2026	시공업무	현장 반입자재 관리 미흡	사진		구름방지조치(고임목) 조치 필요	#2
			위치	본선 STA.46+140 (ㄱㄱ)		
			내용	현장반입자재 관리 미흡(구름방지조치 등)		

□ 고속국도 제29호선 천안~안성간 건설공사 (제9공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2026	시공업무	절토부 옹벽 황철석 제거 필요	사진		보호천막 재 정비	#3
			위치	본선 STA..49+900 (ㄱㄱ)		
			내용	쌓기부 측면 보호천막 정비 필요		

현지도 시정사항 목록

□ 조치기관 : □□ 건설사업단(10공구)

연 번	내 용	비 고
1	토공 포스트 미 설치	
2	침사지 추락방지 조치 등 미흡	
3	깎기비탈면 천막 미 설치	

□ 고속국도 제29호선 천안~안성간 건설공사 (제10공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2026	시공업무	토공포스트 미 설치	사진		토공포스트 설치 필요	#1
			위치	본선 STA.54+100		
			내용	토공포스트 미 설치		
2026	시공업무	침사지 추락방지조치 미흡	사진		안전난간대 및 현수막 재 설치 필요	#2
			위치	본선 STA.18+540 (포향)		
			내용	침사지 추락방지조치 미흡		

□ 고속국도 제29호선 천안~안성간 건설공사 (제10공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2026	시공업무	깎기비탈면 천막 미 설치	사진		깎기 비탈면 천막설치 필요	#3
			위치	공사용 진입도로 #3		
			내용	깎기비탈면 천막 미 설치		