

# 한전KPS(주) 상임감사

## 시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-▼●@♠@▼#-003

제 목 공기구 운영관리 부적정

관계부서 ▼●@♠@▼#장

조치부서 ▼●@♠@▼#장

내 용

### 1. 업무개요

회사 자산의 효율적 사용과 적절한 관리를 위하여 「유형자산관리규정」 등에 유형자산의 취득, 유지, 보존, 운용과 처분에 대하여 기본적인 사항을 규정하고 있으며, 사업소에서는 해당 규정과 관련 법령 등을 준수하여 회사 유형자산을 관리하고 있다.

### 2. 추가 시행공종 정산 누락

#### 가. 판단기준

「공기구관리지침」 제25조(교정검사)와 「측정기교정검사지침」 제11조(교정주기)에 따라 계측기는 교정주기에 따라 교정을 시행하고 검·교정일 초과 이전에 검·교정이 수행되어 품질관리에 지장이 없도록 관리하여야 한다.

또한, 「유형자산관리규정」 제16조(재물조사의 구분 및 대상)와 제18조(재물조사 수행)에 따라 매년 1회 소관 자산에 대한 정기 재물조사를 실시하여야 하고, 각 자산의 상태 및 수량이 정확히 조사되도록 필요한 조치를 취해야 한다.

아울러, 같은 규정 제29조(손망실책임), 제30조(손망실보고) 및 제31조(조치사항)에 따라 손망실이 발생한 경우에는 자산처리위원회에 부의하여 처리하여야

하며 발생원인에 따라 당해 사용자, 원인 책임자 또는 관리부서장 등이 책임 대상이 될 수 있다.

추가로, 그 결과를 지체없이 총괄부서장 등에게 보고하여야 하며 손망실 자산에 대해서는 사업소 자산처리위원회의 결의에 따라 변상 등의 조치를 하도록 규정하고 있다.

따라서, ▼●@♠@▼#는 정비 품질 저하를 방지하기 위하여 공기구  
의 검·교정 주기에 맞추어 정기적인 검·교정을 실시하여야 하며, 손망실 공기구 발생시에는 관련 절차에 의해서 자산처리위원회 심의를 거쳐 변상 또는 시정 등 적절한 후속 조치를 이행하여야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ▼●@♠@▼#의 공기구 검·교정 현황을 점검한 결과, [표 1]과 같이 디지털온도계(설비번호: 10161167) 및 외경마이크로미터(설비번호: 10159469) 2점의 공기구에 대해서 구매 이후 정기 검·교정을 실시하지 않은 사실이 확인되었다.

[표 1] 망실자산 세부내역

(단위: 원)

| 순번 | 품명       | 설비번호     | 취득금액      | 취득일자       | 최근교정일자     | 불용일자       | 미교정사유 | 미상각잔액<br>(‘25.11.12. 기준) |
|----|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 1  | 디지털온도계   | 10161167 | 3,500,000 | ’22.10.17. | ’22.10.17. | -          | 망실    | 2,041,667                |
| 2  | 외경마이크로미터 | 10159469 | 50,700    | ’23.10.20. | ’23.10.20. | ’25.10.16. | 망실    | -                        |

\* ERP 전산시스템 등록 자료 및 사업소 제출자료(확인서 등) 재구성

또한, 해당 공기구에 대한 관리 실태를 확인한 결과, 디지털온도계(설비번호: 10161167)는 현재 망실된 상태로 확인되었으며 미상각잔액(감사일 기준 2,041,667원)이 남아 있음에도 불구하고 적절한 자산 처리 절차가 이행되지 않은 상태로 관리되고 있었다.

외경마이크로미터(설비번호: 10159469) 역시 구매 이후 정기 검·교정이 누락된

상태에서 망실되었으며, 최근('25.10.16.)에야 불용 처리된 것으로 나타났다.

이와 같이 공기구에 대한 정기 검·교정 미이행 및 망실 발생 이후에도 관련 규정에 따른 적절한 후속 조치가 지연되는 등 공기구 관리 전반에 미흡한 점이 있는 것으로 확인되었다.

### 관계부서 및 감사자 의견

▼●@♠@▼# 공기구 담당자는 검·교정 미이행 및 손망실 발생이후 적절한 후속 조치를 취하지 않는 등 공기구 관리에 일부 미흡한 점이 있었음을 인정하였다.

다만, 사업소 발족 이후 대량의 공기구를 구매하는 과정에서 계측장비실 등 보관 공간 확보가 지연되어 불가피하게 공기구를 현장부서에 전진 배치하여 운영할 수밖에 없었고, 그 과정에서 해당 공기구의 망실이 발생하였다고 소명하였다.

그러나, 공기구의 보관 장소 및 운영 여건과 관계없이, 공기구가 이미 망실된 사실이 있음에도 불구하고 정기 재물조사(연 1회) 시 해당 자산을 실제 존재하는 것처럼 허위로 보고한 점과, 손망실 발생 가능성을 고려한 사전 관리 조치가 충분히 이루어지지 않은 점은 명백한 관리상 미흡으로 판단된다.

아울러, 공기구를 현장에 전진 배치하여 운영하는 경우에는 분실·망실 위험이 증가하는 것이 충분히 예측 가능함에도 불구하고, 공기구 관리 담당자로서, 보관·관리 기준 수립, 관리 책임자 지정, 점검 및 통제 절차 마련 등 손망실을 예방하기 위한 조치를 취하지 않은 사실이 확인되었다.

따라서, 사무공간 및 계측장비실 확보 지연으로 인하여 망실이 불가피하였다는 해당 주장은 제반 사정을 두루 고려하더라도 공기구 관리 책임을 면할 수 있는 사유로 보기는 어렵다.

특히, 디지털온도계(설비번호: 10161167) 망실 건에 대해서는 관련 경위, 관리 및 운영 실태 등 제반 사항을 종합적으로 고려하여, 자체조사를 실시하고 그 결과를 토대로 자산처리위원회를 개최하여 변상 등 필요한 조치를 심의·의결하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항 ▼●@♠@▼#장은

- ① 공기구 관리를 미흡하게 한 담당자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 디지털온도계(설비번호: 10161167)의 경우 자산처리위원회를 개최하여 변상 등 관련 조치를 시행하시고, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

| 소속      | 직위 | 성명  | 당시직무    | 해당 관리기간     | 귀책사유         | 조치 |
|---------|----|-----|---------|-------------|--------------|----|
| ▼●@♠@▼# | 과장 | RSU | 사업소사업관리 | '22.12.01 ~ | 공기구 운영관리 부적정 | 주의 |