

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2026-◆◆◆◆◆-004

제 목 공사성 외주수리(가공)의 공사관리 미흡

관계부서 ◆◆◆◆◆

조치부서 ◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무개요

◆◆◆◆◆는 감사대상기간(2022. 9. 1.~2025. 12. 31.) 동안 경상정비공사와 변동정비공사의 원활한 수행을 위해 “GT 비계 및 보온(계약일: 2024. 10. 24.)” 등 30건의 공사성 외주수리(가공)을 사업소 관리 구역 내에서 시행하였다.

2. 판단기준

「외주수리(가공)업무 관리 철저 알림」(□□□□□-517, 2020. 2. 11.)과 「외주수리(가공) 및 장비임차 안전관리 철저」(□□□□□-923, 2022. 3. 4.)에 따라서 발전소 내에서 시행되는 공사성 작업의 외주수리 경우, 하도급공사에 준하여 공정관리와 안전관리를 하여야 한다.

하도급공사 공정관리와 관련하여 「공사관리규정」 제3장 제2절(공사감독)과 제3절(공사점사)에 따라 공사시공부서는 공사감독원을 임명하고 계약 상대방이 관계 법령에 의해 기술자로 인정되는 자를 현장대리인으로 선임하여 공사현장 상주하게 하였는지 여부와 현장대리인 중복선임 여부를 확인하여야 하며, 공사 관련 서류(안전보건계획서, 공사일보 등)를 징구하여야 한다.

또한, 하도급공사 안전관리에 관련하여 「도급공사 안전관리 절차서(공용-안전-19)」 6.4에 따라 보건관리자는 산업재해 유발 위험이 있는 자가 하도급 공사에 투입되는 것을 방지하기 위해 하도급 업체로부터 건강진단표를 사전에 제출받아 적격 여부를 확인해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆◆◆◆는 [표]와 같이 사업소 내 “GT 비계 및 보온(계약일: 2024. 10. 24.)” 등 총 30건의 공사성 외주수리(가공)의 작업을 사업소 관리구역 내에서 시행하면서 현장대리인 선임내역, 안전보건계획서, 건강진단표, 공사감독원 임명, 감독일보 작성 등의 하도급공사에 준하는 공정관리와 안전관리를 미흡하게한 사실이 확인되었다.

[표] 공사성 외주수리 공정관리 및 안전관리 내역

구분	작업명	계약일자	현장 대리인계	안전보 건 계획서	건강 진단표	공사 감독원	감독 일보
1	GT 비계 및 보온	2024.10.24	X	X	X	X	X
2	비계 설치 추가분	2024.10.31	X	X	X	X	X
3	비계 설치 및 해체 추가분	2024.10.31	X	X	X	X	X
4	비계 보온 설치 및 해체	2024.11.29	X	X	X	X	X
5	GT발전기 베어링 및 Fan Blade 외주 비파괴검사	2025.04.18	X	X	X	X	X
6	GT HOP 간이검사 및 성능시험 외 2종	2025.04.22	X	X	X	X	X
7	MCWP 개구부 안전발판	2025.04.23	X	X	X	X	X
8	강관비계 설치 및 해체	2025.04.24	X	X	X	X	X
9	Pre-heating	2025.05.07	X	X	X	X	X
10	강관 비계 설치 및 해체	2025.05.28	X	X	X	X	X
11	배관 후열처리	2025.05.30	X	X	X	X	X

구분	작업명	계약일자	현장 대리인계	안전보 건 계획서	건강 진단표	공사 감독원	감독 일보
12	Air Comp #A,B,C 연차정비	2025.06.09	X	X	X	X	X
13	비파괴검사	2025.06.13	X	X	X	X	X
14	GT FGH Room 내화도장작업	2025.06.13	X	X	X	X	X
15	HVAC System 외주가공	2025.06.25	X	X	X	X	X
16	자재보관 구조물 설치(5구역)	2025.06.26	X	X	X	X	X
17	STRHBPV계통HPUOilFlus hing외	2025.07.02	X	X	X	X	X
18	STMajrVWHPUOilFlushing	2025.07.03	X	X	X	X	X
19	S1U 배관 하이드로테스트	2025.07.15	O	X	X	X	X
20	DH Flushing 신설배관 설치공사	2025.07.23	X	X	X	X	X
21	GT Exhaust Duct Manhole	2025.07.23	X	X	X	X	X
22	공기압축기건물,서비스가스건물 piperack건널	2025.07.23	X	X	X	X	X
23	안전펜스 설치	2025.07.24	X	X	X	X	X
24	안전계단 편의시설 공사	2025.08.28	X	X	X	X	X
25	◆◆발전 GT 서포트, 보온재 제작 설치	2025.08.29	O	X	X	X	X
26	보조보일러 수관 확관작업	2025.09.10	X	X	X	X	X
27	안전밸브 정비용 비계 설치해체	2025.09.24	X	X	X	X	X
28	보조보일러Dea.PSV해체용 발판연장및핸드레일외	2025.10.16	X	X	X	X	X
29	옥외 약품배관 보온손상부 버클형 보온시공	2025.11.14	X	X	X	X	X
30	루버창 차단 셔터 설치	2025.11.28	X	X	X	X	X

관계부서 의견 ◆◆◆◆◆ 공사담당자는 공사담당자 업무 경험이 적어
업무가 미흡한 점을 인정하였으며, 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는
의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆◆◆장은

- ① 공사성 외주수리(가공) 관리 업무를 미흡하게 한 관련자를 주의 조치 하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행 하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
◆◆◆◆	대리	▶▶▶	사업소공무관리	'23. 9. 4. ~ 현재	공사성 외주수리(가공) 관리 업무 미흡	기조치 (No.001)